Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

ROBERT BOSCH GMBH
NICOLE BRUECKNER
Im Weiherfeld 8
HS PRODUKTBETREUUNG

85051 Ingolstadt Bayern
Germany
+493691640

(6407)

Dettagli Spedizione

Data Spedizione:	2021-01-11
Numero Spedizione:	9316706140
Tipo Servizio:	EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio:	My Own Package
Numero Colli:	1
Peso Totale:	1,50kg
Volumetrico:	3,00kg
Tassabile:	3,00kg
Valore assicurato:	
Condizioni commerciali:	

Info internazionali

Valore dichiarato:	
Codice per oneri e tasse:	
Stato tassabile:	Non-Dutiable
Data di consegna stimata:	Wednesday, 13 Jan, 2021
Codice promozionale:	

Info di pagamento

Tipo pagamento:	DHL Account Number
Codice pagante:	113812703
Codice per oneri e tasse:	
Charge Breakdown:	28,10 EUR
Servizi speciali:	Supplemento Carburante/ Situazione di emergenza

Info riferimento

Riferimento:	I.R. 2-110743
Numero di ritiro:	

Contenuto

ricambi

2019 © Deutsche Post AG - All rights reserved

MAGNA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero:	40000029
Data:	08.01.2021
Documento materiale:	5010927263
Ordine di acquisto:	5500039643
Creato da:	ANTOMOSC

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

Robert Bosch GmbH
IM WEIHERFELD 8
85051 INGOLSTADT

Partita iva:

Luogo di destinazione

Robert Bosch GmbH
IM WEIHERFELD 8
85081 INGOLSTADT

Partita iva:

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2510261630	Centralina Daimler	1,030	KG

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
C. F. e P. IVA 04886850728

Aspetto	Nota
CARTONE	I.R. 2-110743 DHL 9316706140

Colli	Peso lordo	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
1 PZ	1,500 KG			

Vettore	Data e ora del ritiro	Firme
DHL EXPRESS	11.01.2021 10:10:09	
		Conducente
		Destinatario

GETRAG **Spedizione n.**

Data 08/01/2021

Mittente (Nome, reparto)	Posa Roberto ,B/WLQ
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono) **Luogo di destinazione** (se diverso dal destinatario)	Att.To MS Nicole Bruckner Robert Bosch Fahrzeugeletrik Eisenach Gmbh, Hs produktbetreuung, Im Weiherfeld 8, D-85051 Ingolstadt , Germany

Spese di trasporto a carico di...

- se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione,
- se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato

Franco ☑
(spese di trasporto a carico della Getrag S.p.A.)
Assegnato ☒
(spese di trasporto a carico del destinatario);
Trasportatore: _____

AUTORIZZATO dal **DIRIGENTE** di reparto

Roberto Posa

(firma)

Contenuto

Tipo di imballaggio	*Nr. colli*	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce *(Obbligatorio x la dogana o assicurazione)*	Peso *Kg.*	Causale del trasporto
Cartone	**01**	**TCU -Daimler**	**2510261630**	**1**	€		**Ir 2'110743**
					€ ..... kg 1,5		
			5010927263		€		
					€	50 x 30 x 10	

Centro di costo:	639	**Consegna gratuita ?**	**Si** ☐ **No** ☐	**Ordine acquisto:** (da indicare in caso di vendita)	_____

Data massima di arrivo presso il destinatario: ☐ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni

Quality Inspection Report

MAGNA

Inspection report No.: 200000110743
Receipt No.: 5010922461
Deliver note: 8340883

Date of inspection: 08.01.2021
Date of reception: 22.12.2020

Supplier

Robert Bosch GmbH Hs Produktbetreuung
Im Weiherfeld 8
D - 85051 Ingolstadt
Deutschland

Quality Contact

Name: Francesco Giovanniello
Phone:
E-Mail: Franco.Giovanniello@magna.com

Material

Material-No.: 2510261630
Description: TCU Daimler

Delivery Qty: 576
Tax ID number: HU26951542

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avaoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

Failure description:

Difficlty reading Dmc (Info report)

Quality Notification Origin: Assembly line

Defect: Difficlty reading Dmc
Quantity: 01 part (partial results)

DMC_1: 201130_91024089_0868770_2510261630?d or code [06581618038930112004345 7]

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.
Please send your containment actions in form of a 8D report to
following email: getrag.hotline.supplier@magna.com
Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 1
Redelivered quantity: 1

Best regards

Francesco Giovanniello

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R.Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro
SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22