

250468

Spett. (Cod. 859)
MAGNA PT S.P.A.
Via Dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO BA
Destinazione Diversa:
MAGNA PT S.P.A.
Via Dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)

Tip. Documento	N. Documento	Data Documento	Cod. C.I.	Codice Fiscale e Partita Iva	Modalita' Pagamento	Pag.
D.D.T.	168	07-07-2021	859	04886850728/04886850728	40 BONIFICO BANCARIO 60GG F.M.	1
Banca di appoggio			Moneta Agenti			Valuta Documento
			9			EURO
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	C.IVA
WMAN	Vs. Ord. 4800007112 DEL 30.04.2021 Richiedente Sig.: GRAMEGNA S. FORNO 3 - SOSTITUZIONE POMPA GV400 + EH2600_3765/A	PZ	1,00			8
WMAN	PREVENTIVA FORNO 3_3765/A	PZ	1,00			8
WMAN	F3 C1 C2 C3 C6 - SOSTITUZIONE PORTE CELLE_3766/A	PZ	1,00			8
Causale Trasporto		Aspetto Dei Beni		Spedizione a Mezzo		
VENDITA		A VISTA		MITTENTE		
Totale Colli	Totale Peso	Punto		Data Trasporto	Ora Iniz. Trasporto	
3	0,000	FRANCO		07-07-2021	11:24	
Annotazioni e Variazioni				Firma del Conducente		
				Firma del Vettore		
Autore / Residenza o Domicilio		Data Stipulo	Ora Del Stipulo	Firma del Conducente		
				Firma del Vettore		



Sede Legale: Via P. Gobetti, 9
Sede operativa e dest. merce: S.P. 231 Km. 49,955
76123 ANDRIA (BT)

Tel./Fax 0883.566848
www.officinedipalma.com
info@officinedipalma.com

f DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNAS. - LANDRISCINA

RAPPORTO INTERVENTO

N. **1821** DATA **03/07/2021**

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,00	08,00	12,30		

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO3: SOSTITUZIONE GRUPPO POMPE (GV400+EH2600)

NICOLA DI PALMA - JDID BRAIM

DESCRIZIONE LAVORI

ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE GRUPPO DI POMPAGGIO (GV400-EH2600) ESISTENTE CON IL NUOVO GRUPPO SOSTITUTIVO CON IL RELATIVO SDOPPIAGGIO DEL GRUPPO POMPA - SMONTAGGIO DI TUTTA LA TUBAZIONE MECCANICA - IDRICA E SCOLLEGAMENTO ELETTRICO; PULIZIA AREA - POSIZIONAMENTO DEL NUOVO GRUPPO CON VS. MEZZO DI SOLLEVAMENTO - MONTAGGIO DI TUTTI I COMPONENTI - COLLEGAMENTO ELETTRICO ED IDRICO - ASSISTENZA AVVIAMENTO POMPE - RISCALDAMENTO - PROCEDURA VUOTO - DIFFUSIONE E CONSEGNA

Cod. For. **16 LUG. 2021**
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile **Saverio Gravina**

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T. N° 143	ODA 630007412			PREV. 3764/A

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggi con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il kilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9 Tel./Fax 0883.566848
Sede operativa e dest. merce: www.officinedipalma.com
S.P. 231 Km. 49,955 info@officinedipalma.com
76123 ANDRIA (BT) **DI PALMA** sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA S. LANDRISCINAL.

RAPPORTO INTERVENTO

N. **1822** DATA **01/07/2021**

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,00	08,00	16,00		

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO3: PREVENTIVA1M

IDID BRAIM - NICOLA DI PALMA

DESCRIZIONE LAVORI

LAVAGGIO SAS - MESSA IN SICUREZZA - CONTROLLO VISIVO O LII POMPE
SOSTITUZIONE O LIO POMPA SV300 - CONTROLLO E PULIZIA VANO TEMPRA - VANO SAS
- PULIZIA DELLE CROSTE DELLE PORTE, DELLE RESISTENZE, DELLE CUFFIE, DELL'ANELLO
INFERIORE DEL CASE - PROVADITENUTA DELLA TEMPRA - PROVE E REGISTRAZIONE
DELLE PORTE E DELLE PINZE - CONTROLLO VISIVO STATUS CELLE - PULIZIA AREA -
AVVIAMENTO - DIFFUSIONE - CONSEGNA.

Cod. For. **16 LUG. 2021**
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma **Leggibile**

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T. N° 168	ODA hramt112			PREV. 3765/A

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9
Sede operativa e dest. merce: S.P. 231 Km. 49,955
76123 ANDRIA (BT)

Tel./Fax 0883.566848
www.officinedipalma.com
info@officinedipalma.com

DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE MAGNA PT SPA
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA S. LANDRISCINAL.

RAPPORTO INTERVENTO

N. 1823 DATA 05/07/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,00	08,00	16,30		

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO3: PORTE C1 C2 C3 C6 - SOSTITUZIONE

JDID BRAIM - NICOLA DI PALMA

DESCRIZIONE LAVORI

SOSTITUITE ANTA DX E SX DELLE CELLE SOPRA INDICATE CORREDATE DI NUOVA
BULLONERIA IN ACCIAIO INOX CON PROVE DI FUNZIONALITA' CON RELATIVA
REGISTRAZIONE - PULIZIA AREA - CONSEGNA.

Cod. For. 912266
16 LUG. 2021
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile *Enrico G.*

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T. N° 168	ODA 6 BORDI 112			PREV. 3766/A

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il kilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)