



<b>DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)</b>	
D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996	
Numero:	40002612
Data:	01.12.2022
Documento materiale:	5012345468
Ordine di acquisto:	5500043698
Creato da:	FABICORT

Cedente

Magna PT S.p.A.  
Via dei Ciclamini 4  
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

Linamar Hungary Zrt. PPM Divis  
Békéscsaba, Szarvasi út 86-88  
H-5600 HUNGARY

Partita iva:

Luogo di destinazione

Linamar Hungary Zrt. PPM Divis  
Békéscsaba, Szarvasi út 86-88  
H-5600 HUNGARY

Partita iva:

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
922	EM ord. acq.	Storno		Trasporto a mezzo destinatario		
001	1	PZ	2510650100	Chart Scatola differenza	3,790	KG
Aspetto				Nota		
CARTONE				LUCCHESI TOMMASO IR 2'117989		
Colli		Peso lordo		Tipo trasporto		Incooterms
1 PZ		3,790 KG		ID Trasporto		EXW
Vettore				Data e ora del ritiro		Firme
				06.12.2022 12:21:58		
						Conducente
						Destinatario

325634



Spedizione n. 202007201V6Y  
Data 29/11/2022

<b>Mittente</b> (Nome, reparto)		Lucchese Tommaso Qualità, Bsq4						
<b>Destinatario</b> (Indirizzo, persona da contattare, telefono) <b>Empfänger</b> (Adresse, Ansprechpartner, Telefon)		Linamar Hungary Zrt. PPM Division Part Manufacturing Békéscsaba, Szarvasi út 86-88 5600 Hungary Att. to Mr. Gyorgy Jovan						
<b>Spese di trasporto a carico di...</b> > se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione. > se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato 3 30x20x20		<b>AUTORIZZATO</b> dal <b>DIRIGENTE</b> di reparto  <input type="checkbox"/> Franco (spese di trasporto a carico della Magna PT S.pa.) <input checked="" type="checkbox"/> <b>Assegnato</b> (spese di trasporto a carico del destinatario) DHL - 950859871 .....(firma)						
<b>Contenuto</b>	Tipo di imballaggio	Nr. colli	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Pes o Kg.	Causale del trasporto
			Scatola Differenziale	2510650100	01	€ .....		IR. 2'117989
<b>Centro di costo:</b> .....								
<b>Consegna gratuita ?</b> <input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>Ordine acquisto</b> (da indicare in caso di vendita)								
<b>Data massima di arrivo presso il destinatario:</b> <input checked="" type="checkbox"/> in 2 giorni <input type="checkbox"/> in 4 giorni <input type="checkbox"/> senza indicazioni								

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.



# Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000117989  
Receipt No.: 5011953706  
Deliver note: 166522

Date of inspection: 23.11.2022  
Date of reception: 11.05.2022

## Supplier

Linamar Hungary Zrt. PPM Division  
Békéscsaba, Szarvasi út 86-88  
5600 Hungary  
Hungary

## Quality Contact

Name: Cosimo Altavilla  
Phone:   
E-Mail: Cosimo.Altavilla@magna.com

## Material

Material-No.: 2510650100  
Description: GrpNo Differential Housing pre asm

Delivery Qty: 4896  
Tax ID number: HU10732346

## Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.  
We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.  
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until 15.12.2022

## Failure description: Differential with Side Gear not conform

Quality Notification Origin: Rejected from Customer Complaint

Quantity Affected: 01 part (Partial result)  
Defect: Differential with Side Gear 2513609600 not conform

DMC: 220421 91025584 020625A 2510609800

Containment Actions must be implemented and reported to Magna Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours.  
Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

5012345468

## We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to

following email: getrag.hotline-supplier@magna.com

Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com  
in regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

## Affected Quantity:

Claimed quantity: 1  
Redelivered quantity:

Best regards

Cosimo Altavilla

Magna PT S.p.A.  
a socio unico  
Via dei Ciclamini 4  
I-70026 Modugno (Bari)  
Tel. 080 - 5 85 81 11  
Fax. 080 - 5 85 82 04  
Subject to the activity of the direction  
and coordination of  
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00  
i.v.R. Imprese di Bari  
C.F. e P.IVA 04886850728  
REA 339886  
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del  
Lavoro SpA  
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000  
0000 0007 855  
BIC code: BNLITRR 6560 12  
USD: Bank of America N.A.  
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650  
5071 1710 20  
BIC code: BOFAGB22

1/12

In attesa di autorizzazio-  
ne dell'account DHL

950859871 da  
Limamora, fatte richie-  
ste a DHL (x E secure)

Viniane

Spedizioni  
effettuate  
con DHL e Correo  
Finimor

Mela