

**Cedente**

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996	
Numero:	40000438
Data:	01.03.2022
Documento materiale:	5011821472
Ordine di acquisto:	5500045305
Creato da:	ANTOMOSC

Destinatario

Robert Bosch GmbH
Robert Bosch ut 1
H-3000 HATVAN

Partita iva:

Luogo di destinazione

Robert Bosch GmbH
Robert Bosch ut 1
H-3000 HATVAN

Partita iva:

283937

922	EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore
------------	----------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	4	PZ	2510261401	TCU TCU RSA INCL. SW-BOOT	4,028	KG
Aspetto				Nota		
PEDANA				I.R. 2-115133 DHL 7483297312		
Colli	Peso lordo		Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms	
1 PZ	4,028 KG					
DHL						
			04.03.2022 10:02:54			
					Conducente	
					Destinatario	



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000115133
Receipt No.: 5011797979
Deliver note: 5586126

Date of inspection: 21.02.2022
Date of reception: 15.02.2022

Supplier

Robert Bosch GmbH
Robert Bosch ut 1
3000 Hatvan
Hungary

Quality Contact

Name: Francesco Giovanniello
Phone:
E-Mail: Franco.Giovanniello@magna.com

Material

Material-No.: 2510261631
Description: TCU DAI INCL. SW-BOQT

Delivery Qty: 640
Tax ID number: HU26951542

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

Failure description: Pin Broken

Quality Notification Origin: Rejet Line

Quantity Affected: 12 Part (Partial result)
Defect: Pin Broken

Stock: about 15.000 parts (all codes)

25
80 x 60 x 70

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to

following email: getrag.hotline.supplier@magna.com

Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com

In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 12
Redelivered quantity: 12

Best regards

Francesco Giovanniello

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R. Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del
Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22


2510261401 6 pz → IR 2/11 5223 → 5011821472
2510261631 7 pz → IR 2/11 5133 → 5011821471

2510266920 1 pz → IR 2/11 5224 → 5011821475



Spedizione n.

Data 23/02/2022

Mittente (Nome, reparto)		Ragnatela Antonio Incoming Inspection (BWLQ4)					
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono) Luogo di destinazione (se diverso dal destinatario)		Att.To (Mr.) David Toth Robert Bosch Elektronika Kft. Robert Bosch út 1 ; H-3000 Hatvan ; HUNGARY					
Spese di trasporto a carico di... se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione, se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato		Franco (spese di trasporto a carico della Magna S.p.A.) Assegnato (spese di trasporto a carico del destinatario); Trasportatore: FedEx Account Number 267093989		AUTORIZZATO dal DIRIGENTE di reparto (firma) 			
Contenuto							
Tipo di imballaggio	Nr. colli	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Peso Kg.	Causale del trasporto
Cartone	1	TCU DAI INCL. SW-BOOT	2510261631	7 Pz.			Ir 2'115133
Cartone	1	TCU RSA INCL. SW-BOOT	2510261401	4 Pz			Ir 2'115133
Cartone	1	Centralina Ford com	2510266920	1 Pz			Ir 2'115133
Centro di costo: 730							
.....						Consegna gratuita ? Si ☐ No ☐ Ordine acquisto (da indicare in caso di vendita)	
Data massima di arrivo presso il destinatario: ☒ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni							

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

Robert Bosch
Robert Bosch
Robert Bosch ut 1

3000 HATVAN
Hungary
+390805858669

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2022-03-04
Numero Spedizione: 1934251001
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 25,00kg
Volumetrico: 67,20kg
Tassabile: 67,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Tuesday, 08 Mar, 2022
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 355,22 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-115133
Numero di ritiro:

Contenuto

SPARE PARTS