

**Cedente**

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

Fagor-Ederlan S.Coop Ltda
Apartado 10
20540 ESCORIAZA
SPAGNA

Partita iva:

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero: **40001878**
Data: **07.09.2022**
Documento materiale: **5012169479**
Ordine di acquisto: **5500043185**
Creato da: **MATTSART**

Luogo di destinazione

Fagor-Ederlan S.Coop Ltda
Apartado 10
20540 ESCORIAZA
SPAGNA

Partita iva:

758803

922 REJECTET MATERIAL				Trasporto a mezzo vettore	
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto U.M.
001	74	PZ	2510630104	Chart Scatola Frizione co	821,400 KG
Aspetto				Nota	
PLASTIC PALLET				i.r. 2/117107	
Colli		Peso lordo		Tipo trasporto	ID Trasporto
3 PZ		1.010,000 KG			
Vettore				Data e ora del ritiro	Firme
DHL EXPRESS				12.09.2022 18:27:59	
					Conducente
					Destinatario



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

Fagor Ederlan s.coop. Ltda
Fagor-Ederlan
Apartado 10
Apartado 10

20540 ESKORIATZA
Spain
+390805858668

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2022-09-13
Numero Spedizione: 8454569561
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 400,00kg
Volumetrico: 345,60kg
Tassabile: 400,00kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Thursday, 15 Sep, 2022
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 962589816
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: --,-- EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Overweight Piece (peso)/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2/117107
Numero di ritiro:

Contenuto

SPARE PARTS



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

Fagor Ederlan s.coop. Ltda
Fagor-Ederlan
Apartado 10
Apartado 10

20540 ESKORIATZA
Spain
+390805858668

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2022-09-13
Numero Spedizione: 3805619204
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 400,00kg
Volumetrico: 345,60kg
Tassabile: 400,00kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Thursday, 15 Sep, 2022
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 962589816
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: --,-- EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Overweight Piece (peso)/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2/117107
Numero di ritiro:

Contenuto

SPARE PARTS



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

Fagor Ederlan s.coop. Ltda
Fagor-Ederlan
Apartado 10
Apartado 10

20540 ESKORIATZA
Spain
+390805858668

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2022-09-13
Numero Spedizione: 8454556876
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 210,00kg
Volumetrico: 201,60kg
Tassabile: 210,00kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Thursday, 15 Sep, 2022
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 962589816
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: --,-- EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Overweight Piece (peso)/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2/117107
Numero di ritiro:

Contenuto

SPARE PARTS



PRG 220913064514
PRG 220913064037

Lettera di vettura ~~PRG 220913065443~~

PRG 220913065443

Spedizione n. 202007201V6YJ
Data 06/09/2022

Mittente (Nome, reparto)		Lucchese Tommaso Qualità, Bsq4						
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono) Empfänger (Adresse, Ansprechpartner, Telefon)		Fagor-Ederlan S.Coop Ltda Apartado 10 - 20540 - Escoriaza SPAIN						
Spese di trasporto a carico di... > se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione. > se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato		Franco (spese di trasporto a carico della Magna PT S.pa.) ☐ Assegnato (spese di trasporto a carico del destinatario) ☒ DHL: 962589816		AUTORIZZATO dal <u>DIRIGENTE</u> di reparto (firma)				
Contenuto	Tipo di imballaggio	Nr. colli	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Peso o Kg.	Causale del trasporto
			Scatole Frizione	251063104	74	€		IR. 2'117107
Centro di costo: Consegna gratuita ? ☐ Si ☐ No ☐ Ordine acquisto (da indicare in caso di vendita)								
Data massima di arrivo presso il destinatario: ☒ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni								

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE
IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.

120x120x70 - 1kg 210
120x120x120 1kg 400
120x120x120 1kg 400
Tot. Colli: 3
5012168478

	Quality Inspection Report Inspection report No.: 200000117107 Receipt No.: 5012154326 Deliver note: 80554363	Date of inspection: 05.09.2022 Date of reception: 01.09.2022
Supplier Fagor-Ederlan S.Coop Ltda Apartado 10 20540 Escoriaza Spain	Quality Contact Name: Cosimo Altavilla Phone: E-Mail: Cosimo.Altavilla@magna.com	
Material Material-No.: 2510630104 Description: GrpNo Clutch Housing cp	Delivery Qty: 150 Tax ID number: ESF20025292	
Preliminary information for Supplier: While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits. We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future. In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report. The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods. We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until		
Failure description: Porosity Hole P Quality Notification Origin: Rejected from Self Announcement Quantity Affected: 74 Parts (After selection Fada) Defect: Porosity Hole P Containment Actions must be implemented and reported to Magna Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days. We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions. Please send your containment actions in form of a 8D report to following email: getrag.hotline.supplier@magna.com Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.		
Affected Quantity: Claimed quantity: 74 Redelivered quantity:		
Best regards Cosimo Altavilla		
Magna PT S.p.A. a socio unico Via dei Ciclamini 4 I-70026 Modugno (Bari) Tel. 080 - 5 85 81 11 Fax. 080 - 5 85 82 04 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH	Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00 i.v.R. Imprese di Bari C.F. e P.IVA 04886850728 REA 339886 www.magna.com	EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855 BIC code: BNLITRR 6560 12 USD: Bank of America N.A. IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20 BIC code: BOFAGB22