

12/12 Fore charge back



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

viviana.consalvo@magna.com

Destinatario

Fagor Ederlan s.coop. Ltda
Fagor-Ederlan
Apartado 10
Apartado 10

20540 ESKORIATZA
Spain
+390805858668

OK
done back
12/12
mele

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2022-12-12
Numero Spedizione: 1400197315
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 2
Peso Totale: 248,00kg
Volumetrico: 408,00kg
Tassabile: 408,00kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Wednesday, 14 Dec, 2022
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 962589816
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: --,-- EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Overweight Piece (peso)/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-118100-2-117791
Numero di ritiro:

Contenuto

scatola cambio

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

**Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO**

Partita iva: IT04886850728

**Numero: 40002670
Data: 07.12.2022
Documento materiale: 5012357595
Ordine di acquisto: 5500043165****Creato da: ANTOMOSC**

Destinatario

**Fagor-Ederlan S.Coop Ltda
Apartado 10
20540 ESCORIAZA
SPAGNA**

Partita iva:

Luogo di destinazione

**Fagor-Ederlan S.Coop Ltda
Apartado 10
20540 ESCORIAZA
SPAGNA**

Partita iva:

922 EM ord. acq. Storno				Trasporto a mezzo vettore		
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	17	PZ	2510630000	Chart Scatola Cambio com	133,450	KG
305773						
Aspetto				Nota		
PEDANA				i.r. 2-118100 dhl1400197315		
Colli		Peso lordo		Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
1 PZ		198,000 KG				
Vettore				Data e ora del ritiro		Firma
DHL EXPRESS				12.12.2022 09:48:13		
						Conducente
						Destinatario



Spedizione n. 202007201V6YJ
Data 02/12/2022

Mittente (Nome, reparto)		Lucchese Tommaso Qualità, Bsq4					
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono) Empfänger (Adresse, Ansprechpartner, Telefon)		Fagor-Ederlan S.Coop Ltda Apartado 10 20540 Escoriaza Spain					
Spese di trasporto a carico di... ➤ se a carico della Getrag S.p.A., è necessaria l'autorizzazione. ➤ se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato		Franco (spese di trasporto a carico della Magna PT S.p.a.) ☐ Assegnato (spese di trasporto a carico del destinatario) ☒ DHL: 962589816					
AUTORIZZATO dal DIRIGENTE di reparto 		(firma)					
Contenuto							
Tipo di imballaggio	Nr. colli	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Pes o Kg.	Causale del trasporto
120x100x120		Scatola Cambio	2510630000	17	€		IR. 2'118100
120x100x50		Scatola Cambio	2510630003	02	€		IR. 2'117791
Centro di costo:							
Consegna gratuita ? Si ☐ No ☐ Ordine acquisto (da indicare in caso di vendita)							
Data massima di arrivo presso il destinatario: ☒ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni							

SI PREGA DI COMPIARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE
IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.

	Quality Inspection Report Inspection report No.: 200000118100 Receipt No.: 5012286925 Deliver note: 80559688	Date of inspection: 02.12.2022 Date of reception: 02.11.2022
Supplier Fagor-Ederlan S.Coop Ltda Apartado 10 20540 Escoriaza Spain	Quality Contact Name: Cosimo Altavilla Phone: E-Mail: Cosimo.Altavilla@magna.com	
Material Material-No.: 2510630000 Description: GrpNo Transmission Housing cpl	Delivery Qty: 275 Tax ID number: ESF20025292	
Preliminary information for Supplier: While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits. We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future. In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report. The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods. We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until 17.12.2022		
Failure description: Porosity on flange H Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line Quantity Affected: 17 Parts (after selection Fada) Defect: porosity on flange H. Containment Actions must be implemented and reported to MagnaPT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. MagnaPT STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.		
We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions. Please send your containment actions in form of a 8D report to following email: getrag.hotline.supplier@magna.com Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.		
Affected Quantity: Claimed quantity: 17 Redelivered quantity:		
Best regards Cosimo Altavilla Atpz 5012357595		
Magna PT S.p.A. a socio unico Via dei Ciclamini 4 I-70026 Modugno (Bari) Tel. 080 - 5 85 81 11 Fax. 080 - 5 85 82 04 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH	Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00 i.v.R.Imprese di Bari C.F. e P.IVA 04886850728 REA 339886 www.magna.com	EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855 BIC code: BNLIITRR 6560 12 USD: Bank of America N.A. IBAN code USD: GB84 BOFA 1650 5071 1710 20 BIC code: BOFAGB22