



Sold to Address
Sensata Technologies Holland B.V.,
Jan Tinbergenstraat 80
7559 SP HENGEL
OLANDA

PRO-FORMA INVOICE	
n. - num.	40
del - date	14/12/2022

Through bank			Condizioni di pagamento Payment terms		
Codice articolo	Disegno	Descrizione	Quantità	Prezzo Unit	Importo totale
Code number	Part number	Description	Quantity	Unit price	Total value
Description Part Number					
SPEED SENSOR TSS WITH DIRECTION DETECTION M0132924			388	3,10	1.203,38
I.R. 2118071					
FREE OF COST, VALUE FOR CUSTOMES PURPOSE ONLY Material not in compliance					
8,5 Kg.					
			Totale Documento	EUR 1.203,38	
Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Totale Documento		
	0%	0			

Soggetto ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH

MAGNA
Magna P.T. S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
C.F.e P.IVA 04886850728



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

viviana.consalvo@magna.com

Destinatario

SENSATA TECHNOLOGIES
//
9 Tai Shan Dong Lu
Baoying Economic Development Zone

225801 BAOYING JIANGSU
China, Peoples Republic
+8631102922689

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2022-12-20
Numero Spedizione: 1921943925
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 8,50kg
Volumetrico: 19,20kg
Tassabile: 19,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali: FCA

Info internazionali

Valore dichiarato: 1.203,38 EUR
Codice per oneri e tasse: Receiver
Stato tassabile: Dutiable
Data di consegna stimata: Wednesday, 28 Dec, 2022
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse: Receiver Will Pay
Charge Breakdown: 167,33 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/WY/
Duties and Taxes Unpaid/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2/118071
Numero di ritiro:

Contenuto

Speed Sensor for Automotive Market



Spedizione n.

Data 05/12/2022

Mittente (Nome, reparto)		Antonio Ragnatela Incoming Inspection (BWL04)					
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono)		Att.To (Mr.) Qin Zhang Sensata Technologies, 9, East Taishan Road, Baoying Economic Development Zone, Jiangsu Province PRC 225801, China					
Luogo di destinazione (se diverso dal destinatario)							
Spese di trasporto a carico di...		Franco (spese di trasporto a carico della Magna S.p.A.) ☐ Assegnato ☒ (spese di trasporto a carico del destinatario); Trasportatore:		AUTORIZZATO dal DIRIGENTE di reparto (firma) 			
Contenuto							
Tipo di imballaggio	Nr. coli	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Peso Kg.	Causale del trasporto
Cartone	1	Speed Sensor TSS	M0132924	388 Pz.		8,5kg	l.r 2'118071
60x40x40cm		Doc 5012367991					
Centro di costo: 730							
Consegna gratuita ?		Si ☐ No ☐ Ordine acquisto (da indicare in caso di vendita)					
Data massima di arrivo presso il destinatario:		in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni ☐					

SI PREGA DI COMPIARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE
IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000118071

Receipt No.: 5012286546

Deliver note: 61420986

Date of inspection:

30.11.2022

Date of reception:

02.11.2022

Supplier

Sensata Technologies

9 East Taishan Road

225801 Jiangsu Baoying Economic Development Zone

China

Quality Contact

Name:

Francesco Giovanniello

Phone:

E-Mail:

Franco.Giovanniello@magna.com

Material

Material-No.:

M0132924

Description:

SPEED SENSOR TSS WITH DIRECTION DETECTION

Delivery Qty:

8640

Tax ID number:

NL815352864B01

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.

We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.

In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

Failure description:

DMC SCANNING ISSUE ON ASSEMBLY LINE

Quality Notification Origin: Assembly line

Quantity Affected: 388 Part (Partial result)

Defect: DMC SCANNING ISSUE

Note: Reading difficulty excessive reading time

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to

following email:

getrag.hotline.supplier@magna.com

Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com

In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity:

388

Redelivered quantity:

388

Best regards

Francesco Giovanniello

Magna PT S.p.A.

a socio unico

Via dei Ciclamini 4

I-70026 Modugno (Bari)

Tel. 080 - 5 85 81 11

Fax. 080 - 5 85 82 04

Subject to the activity of the direction

and coordination of

Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00

I.v.R. Imprese di Bari

C.F. e P.IVA 04886850728

REA 339886

www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del

Lavoro SpA

IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000

0000 0007 855

BIC code: BNLIITRR 6560 12

USD: Bank of America N.A.

IBAN code USD: GB64 BOFA 1650

5071 1710 20

BIC code: BOFAGB22