

**Cedente**

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.T.)	
D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996	
Numero:	40000813
Data:	20.04.2022
Documento materiale:	5011912953
Ordine di acquisto:	5500039627
Creato da:	ANGEGAGL

Destinatario

Joma-Polytec GmbH
Höfelstraße 17-19
D-72411 BODELSHAUSEN
GERMANIA

Partita iva:

Luogo di destinazione

Joma-Polytec GmbH
Höfelstraße 17-19
D-72411 BODELSHAUSEN
GERMANIA

Partita iva:

283775

922	EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore
-----	---------------------	---------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	37	PZ	2517084100	Tappo di protezione	1,369	KG
Aspetto				Nota		
CARTONE				I.R. 2-115761 DHL 2824824520		
Colli	Peso lordo		Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms	
1 PZ	0,500 KG					
DHL EXPRESS			22.04.2022 11:27:33			
					Conducente	
					Destinatario	



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000115761
Receipt No.: 5011866183
Deliver note: 22523936

Date of inspection: 11.04.2022
Date of reception: 28.03.2022

Supplier

Joma-Polytec GmbH
Höfelstraße 17-19
72411 Bodelshausen
Germany

Quality Contact

Name: Cosimo Altavilla
Phone:
E-Mail: Cosimo.Altavilla@magna.com

Material

Material-No.: 2517084100
Description: Protection Cap

Delivery Qty: 4000
Tax ID number: DE146892876

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until 28.04.2022

Failure description: Mixed parts

Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line

Quantity Affected: 37 Parts (Partial result)
Defect: Mixed parts

Containment Actions must be implemented and reported to Magna Bari Incoming inspection in written form within 24 hours.

Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to

following email:

getrag.hotline.supplier@magna.com

Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com

In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 37

Redelivered quantity:

Best regards

Cosimo Altavilla

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
I.v.R. Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com


EUR: BNL-Banca Nazionale del
Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22



Spedizione n.

5011912953

Data 12/04/2022

Mittente (Nome, reparto)		Ragnatela Antonio Incoming Inspection (BWLQ4)					
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono)		Att. To (Mr.) Simone Braun Joma-Polytec GmbH Höfelstraße 17-19; 72411 Bodelshausen; Germany					
Luogo di destinazione (se diverso dal destinatario)							
Spese di trasporto a carico di... > se a carico della Gettrac S.p.A. è necessaria l'autorizzazione. > se a carico del destinatario è necessario che costi comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato		Franco (spese di trasporto a carico della Magna S.p.A.) ☐ Assegnato (spese di trasporto a carico del destinatario); Trasportatore: DHL Account is: 140 50 555 9					
		AUTORIZZATO dal DIRIGENTE di reparto 					
Contenuto							
Tipo di imballaggio	Nr. colli	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Peso Kg.	Causale del trasporto
Cartone	1	Protection Cup	2517084100	37 Pz.		0,5	l.r 2115761
30 x 20 x 20 cm							
Centro di costo: 730							
..... Consegna gratuita ? Si ☐ No ☐ Ordine acquisto (da indicare in caso di vendita)							
Data massima di arrivo presso il destinatario: ☒ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni							

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.

Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

JOMA POLYTEC GMBH
//
Hoefelstrasse 17-19

72411 Bodelshausen Baden-Wuerttemberg
Germany
+4974717060

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2022-04-22
Numero Spedizione: 2824824520
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 0,50kg
Volumetrico: 2,40kg
Tassabile: 2,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Tuesday, 26 Apr, 2022
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 30,20 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-115761
Numero di ritiro:

Contenuto

SPARE PARTS