



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

NEMAK
//
POLIGONO GALARZA S/N 1
//

48277 ETXEBARRIA
Spain
+34946169000

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2022-08-03
Numero Spedizione: 4979935575
Tipo Servizio: EXPRESSWORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 13,00kg
Volumetrico: 19,20kg
Tassabile: 19,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiabile
Data di consegna stimata: Friday, 05 Aug, 2022
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 963845456
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: --,-- EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-116721
Numero di ritiro:

Contenuto

spare parts

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D. d. t.)**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Numero: **40001689**
Data: **03.08.2022**
Documento materiale: **5012119123**
Ordine di acquisto: **5500044850**Creato da: **FABICORT**

Destinatario

Nemak Spain, S.L.
Polígono Galarza S/N 1
48277 ETXEBARRIA
SPAGNA

Partita iva:

Luogo di destinazione

Nemak Spain, S.L.
Polígono Galarza S/N 1
48277 ETXEBARRIA
SPAGNA

Partita iva:

23135

922	EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore
------------	----------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2510317461	Scatola frizione com	10,418	KG

Aspetto		Nota			
CARTONE		I.R. 2-116721 DHL 5012119123			
Colli	Peso lordo	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms	
1 PZ	13,000 KG				
Vettore		Data e ora del ritiro		Firme	
DHL EXPRESS		03.08.2022 11:41:26			
				Conducente	
				Destinatario	



Spedizione n. 202007201V6YJ
Data 02/08/2022

Mittente (Nome, reparto)		Lucchese Tommaso Qualità, Bsq4	
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono)		Nemak Europe Poligono Galarza 1 Etxebarria Bizkaia 48277 Espana	
Empfänger (Adresse, Ansprechpartner, Telefon)			
Spese di trasporto a carico di... > se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione. > se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato		FRANCO <input type="checkbox"/> (spese di trasporto a carico della Magna PT S.p.a.) ASSEGNATO <input checked="" type="checkbox"/> (spese di trasporto a carico del destinatario) DHL: 963845456	
AUTORIZZATO dal DIRIGENTE di reparto <i>[Firma]</i>(firma)			
Contenuto	Tipo di imballaggio	Nr. colli	Denominazione merce
			Scatole Frizione
			Codice materiale
			501219123
			2510317461
		Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)
		01	€
			Pes o Kg.
			Causale del trasporto
			IR. 2'116721
Centro di costo:			
Consegna gratuita ? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ordine acquisto (da indicare in caso di vendita)			
Data massima di arrivo presso il destinatario: <input checked="" type="checkbox"/> in 2 giorni <input type="checkbox"/> in 4 giorni <input type="checkbox"/> senza indicazioni			

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.

Kg 13

60x40x40



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000116721
Receipt No.: 5010813589
Deliver note: 11425811

Date of inspection: 15.07.2022
Date of reception: 09.11.2020

Supplier

Nemak Spain, S.L.
Poligono Galarza S/N 1
48277 Etxebarria
Spain

Quality Contact

Name: Ruggero Doronzo
Phone:
E-Mail: Ruggero.Doronzo@magna.com

Material

Material-No.: 2510317461
Description: Clutch Housing cpl

Delivery Qty: 990
Tax ID number: ESB48966154

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until 17.09.2022

Failure description: Leakage:water in oil channel

UPDATE 02/08/2022

Quality Notification Origin: Customer complain EKD (Field)

Quantity Affected: 1 Part
Defect: Leakage (water in oil channel)
DATA MATRIX: 20092391018520014035P2510317460#A
Transmission serial number: 24418
Production date: 13/10/2020
Vers. 251/9.04-003
Distance covered: Km 2.514
Vin Number: WF02XXERK2LY00671
Customer: Ford

Kg 13

Quality Notification Origin: Customer complain EKD (Field)

Quantity Affected: 1 Part
Defect: Leakage (water in oil channel)
DATA MATRIX: 20092491018520111339P2510317460EA
Transmission serial number: 24418
Production date: 16/11/2020
Vers. 251/9.04-003
Distance covered: Km 3.513
Vin Number: WK02XXERK2LS26214
Customer: Ford

60x40x40

Containment Actions must be implemented and reported to MagnaPT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours.
MagnaPT STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to following email: getrag.hotline.supplier@magna.com
Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 2
Redelivered quantity: 1

Best regards

Ruggero Doronzo