

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

**Magna PT S.p.A.  
Via del Ciclamini 4  
I-70026 MODUGNO**

Partita iva: IT04886850728

**Numero: 580  
Data: 28.04.2022  
Documento materiale: 9900000580  
Creato da: VIVICONS**

Destinatario

**Robert Bosch GmbH  
Robert Bosch ut 1  
H-3000 HATVAN**

Partita iva:

Luogo di destinazione

**Robert Bosch GmbH  
Robert Bosch ut 1  
H-3000 HATVAN**

Partita iva:

283702

<b>XXX RESO NON CONFORME</b>				Trasporto a mezzo vettore		
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	10	PZ	M0134653	TCU Gen2 Ford PD C1	0,000	
Aspetto				Nota		
CARTONE				I.R. 2-115542 STORNO 5011927553		
Colli		Peso lordo		Tipo trasporto		Incoterns
1 PZ		7,000 KG		ID Trasporto		
Vettore				Data e ora del ritiro		Firme
				28.04.2022 12:57:33		
						Conducente
				Destinatario		



Spedizione n.

Data 21/04/2022

3120

<b>Mittente</b> (Nome, reparto)		<i>Antonio Ragnatela Incoming Inspection (BWLQ4)</i>							
<b>Destinatario</b> (Indirizzo, persona da contattare, telefono) <b>Luogo di destinazione</b> (se diverso dal destinatario)		Att.To (Mr.) Ferenc Farkas; Zoltan Kittlinger; David Toth; Robert Bosch Electr. Hungary HTVP/QMM ; Robert Bosch út 1 – 3000 Hatvan - Hungary							
<b>Spese di trasporto a carico di...</b> > se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione, > se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato		<input type="checkbox"/> <b>Franco</b> (spese di trasporto a carico della Magna S.p.A.) <input checked="" type="checkbox"/> <b>Assegnato</b> (spese di trasporto a carico del destinatario); <b>Trasportatore:</b>		<b>AUTORIZZATO</b> dal <b>DIRIGENTE</b> di reparto ..... 					
Contenuto		Tipo di imballaggio	Nr. colli	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Peso Kg.	Causale del trasporto
		Cartone	1	TCU Gen2 Ford PD C1	M134653	7 Pz.			I.r 2'115542
				<i>Hg 7</i>			<i>30x20x30</i>		
<b>Centro di costo: 730</b>									
..... <b>Consegna gratuita ?</b> <input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>Ordine acquisto</b> (da indicare in caso di vendita)									
<b>Data massima di arrivo presso il destinatario:</b> <input checked="" type="checkbox"/> in 2 giorni <input type="checkbox"/> in 4 giorni <input type="checkbox"/> senza indicazioni									

**SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE**

**IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.**



### Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000115542  
Receipt No.: 5011726982  
Deliver note: 5181596

Date of inspection: 25.03.2022  
Date of reception: 13.01.2022

#### Supplier

**ROBERT BOSCH GMBH**  
Robert Bosch ut1  
3000 Hatvan  
Hungary

#### Quality Contact

Name: Francesco Giovanniello  
Phone:  
E-Mail: Franco.Giovanniello@magna.com

#### Material

Material-No.: M0134653  
Description: TCU Gen2 Ford PD C1

Delivery Qty: 14  
Tax ID number: IT06965810960

#### Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.  
We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.  
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until **29.03.2022**

#### Failure description: X-ray analysis ( soldering issue)

Quality Notification Origin: Trial parts

Quantity Affected: ~~10~~ Part (Partial result)  
Defect: X-ray analysis (soldering issue)

*Nov. 7 PE  
5011 927 553*

#### We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to following email: [getrag.hotline.supplier@magna.com](mailto:getrag.hotline.supplier@magna.com)  
Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at [GETRAG.SMRT@magna.com](mailto:GETRAG.SMRT@magna.com)  
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

#### Affected Quantity:

Claimed quantity: 10  
Redelivered quantity: 10

Best regards

Francesco Giovanniello

Magna PT S.p.A.  
a socio unico  
Via dei Ciclamini 4  
I-70026 Modugno (Bari)  
Tel. 080 - 5 85 81 11  
Fax. 080 - 5 85 82 04  
Subject to the activity of the direction  
and coordination of  
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00  
i.v.R. Imprese di Bari  
C.F. e P.IVA 04886850728  
REA 339886  
[www.magna.com](http://www.magna.com)

EUR: BNL-Banca Nazionale del  
Lavoro SpA  
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000  
0000 0007 855  
BIC code: BNLITRR 6560 12  
USD: Bank of America N.A.  
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650  
5071 1710 20  
BIC code: BOFAGB22

# Ricevuta delle spedizioni

## Mittente

MAGNA PT  
MAGNA PT  
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO  
Italy  
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

## Destinatario

Robert Bosch  
Robert Bosch  
Robert Bosch ut 1

3000 HATVAN  
Hungary  
+390805858669

## Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2022-04-28  
Numero Spedizione: 6600467506  
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE  
Tipo Imballaggio: My Own Package  
Numero Colli: 1  
Peso Totale: 7,00kg  
Volumetrico: 3,60kg  
Tassabile: 7,00kg  
Valore assicurato:  
Condizioni commerciali:

## Info internazionali

Valore dichiarato:  
Codice per oneri e tasse:  
Stato tassabile: Non-Dutiabile  
Data di consegna stimata: Monday, 02 May, 2022  
Codice promozionale:

## Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number  
Codice pagante: 113812703  
Codice per oneri e tasse:  
Charge Breakdown: 62,64 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/  
Emergency Situation

## Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-115542  
Numero di ritiro:

## Contenuto

spare parts