Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

FREUDENBERG
JOHN BUECHAU
BAHNHOFSTRASSE 18-20

64385 REICHELSHEIM (ODENWALD) Hesse
Germany
+4906164510

Dettagli Spedizione

Data Spedizione:	2022-02-04
Numero Spedizione:	3349473724
Tipo Servizio:	EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio:	My Own Package
Numero Colli:	1
Peso Totale:	5,90kg
Volumetrico:	7,20kg
Tassabile:	7,50kg
Valore assicurato:	
Condizioni commerciali:	

Info internazionali

Valore dichiarato:	
Codice per oneri e tasse:	
Stato tassabile:	Non-Dutiable
Data di consegna stimata:	Tuesday, 08 Feb, 2022
Codice promozionale:	

Info di pagamento

Tipo pagamento:	DHL Account Number
Codice pagante:	113812703
Codice per oneri e tasse:	
Charge Breakdown:	48,98 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/ Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento:	I.R. 2-114883
Numero di ritiro:	

Contenuto

SPARE PARTS

2019 © Deutsche Post AG - All rights reserved

MAGNA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero:	**40000205**
Data:	**01.02.2022**
Documento materiale:	**5011770770**
Ordine di acquisto:	**5500045008**
Creato da:	ANGEGAGL

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

FREUDENBERG FST GMBH
Hoehnerweg 2-4
D-69465 WEINHEIM
GERMANIA

Partita iva: DE811879378

Luogo di destinazione

FREUDENBERG FST GMBH
Hoehnerweg 2-4
D-69465 WEINHEIM
GERMANIA

Partita iva: DE811879378

74055

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	27	PZ	2517102440	Coperchio circuito di raf	5,157	KG

Aspetto: CARTONE		Nota: I.R. 2-114883 DHL 3349473724		
Colli: 1 PZ	Peso lordo: 5,157 KG	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
Vettore: **DHL EXPRESS**		Data e ora del ritiro: 03.02.2022 15:01:25	Firme	
			Conducente	
			Destinatario	

MAGNA

Spedizione n. 202001168098R

Data 28/01/2022

Mittente (Nome, reparto)	*Pellegrino Marco* *Incoming Inspection (BWLQ4)*
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono) **Luogo di destinazione** (se diverso dal destinatario)	To attention John Büchau / QM SSA Freudenberg Sealing Technologies GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 18-20 64385 Reichelsheim Germany

Spese di trasporto a carico di...

- se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione,
- se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato

Franco ☐ (spese di trasporto a carico della Getrag S.p.A.) **Assegnato** ■ (spese di trasporto a carico del destinatario);

Trasportatore:
Fedex Nummer: 289417729
TNT Nummer: 70302303
UPS Nummer: W4649E

AUTORIZZATO dal **DIRIGENTE** di reparto

.....(firma)

Contenuto

Tipo di imballaggio	*Nr. colli*	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce *(Obbligatorio x la dogana o assicurazione)*	Peso *Kg.*	Causale del trasporto
		DOC 5011770470					
Cartone		Cooler cover	2517102440	27 Pz.			I.R. 2'114883
		5,9	40x30x30				

Centro di costo: 730
.....

Consegna gratuita ? **Si** ☐ **No** ☐ **Ordine acquisto** (da indicare in caso di vendita)

Data massima di arrivo presso il destinatario: ■ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.

MAGNA

Inspection Report

Supplier	Advanced information for the supplier
FREUDENBERG FST GMBH **Hoehnerweg 2-4** **D-69465 WEINHEIM** **GERMANIA**	Inspection Report No./ created: **200000114883 / 28.01.2022** Goods receipt No.: **5011750052** Delivery No.: **76959995** Goods receipt Date: **24.01.2022** Lot no.: **000000000000**
	Part description: **Cooler Cover** — Part-No.: **2517102440**
	Quantity: **8.640** — VAT No.: **IT04886850728**

During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.

The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.

You are requested to send a written response (8D-Report) to department until ***99.99.9999***.

Defect description:

Damage on cooler cover
Quality Notification Origin: Self announcement

Quantity Affected: 01 Part (Partial result)
Defect: Damage on cooler cover

Stock: about 13.000 parts

Containment Actions must be implemented and reported to MagnaPT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. MagnaPT STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days

QN Origin: II Incoming Inspection defect
Disturb Index:

Inspected quantity: 27
Return delivery quantity: 27

Quality contact person:		**Logistic contact person:**
Tester:	vitangelo SANTAMARIA	Logistics:
Telephone:		Telephone:
E-Mail:	Vitangelo.Santamaria@magna.com	E-Mail:

Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.
CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO

With best regards