



Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero: **40002529**
Data: **22.11.2022**
Documento materiale: **5012328047**
Ordine di acquisto: **5500039712**

Creato da: **ANTOMOSC**

Destinatario

Robert Bosch GmbH
Robert Bosch ut 1
H-3000 HATVAN

Partita iva:

Luogo di destinazione

Robert Bosch GmbH
Robert Bosch ut 1
H-3000 HATVAN

Partita iva:

922 EM ord. acq. Storno				Trasporto a mezzo vettore	
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto U.M.
001	1	PZ	2510261400	Centralina RSA com	0,980 KG
305H12					
Aspetto			Nota		
CARTONE			I.R. 2-117914 DHL 6376283130		
Colli	Peso lordo	Tipo trasporto		ID Trasporto	Incoterms
1 PZ	3,600 KG				
Vettore			Data e ora del ritiro		Firma
DHL EXPRESS			01.12.2022 10:47:19		
					Conducente
					Destinatario



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

viviana.consalvo@magna.com

Destinatario

Robert Bosch
TOTH DAVID
Robert Bosch ut 1

3000 HATVAN
Hungary
+390805858669

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2022-12-01
Numero Spedizione: 6376283130
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 3,60kg
Volumetrico: 7,20kg
Tassabile: 7,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Monday, 05 Dec, 2022
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 69,87 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento:
Numero di ritiro:

Contenuto

TCU RSA



Spedizione n.

Data 17/11/2022

Mittente (Nome, reparto)		Tommaso Lucchese Incoming Inspection (BQS4)					
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono)		Robert Bosch Elektronika Kft HtvP/QMCI - Toth David Robert-Bosch-ut 1 H-3000 Hatvan/HUNGARY					
Luolo di destinazione (se diverso dal destinatario)							
Spese di trasporto a carico di... > se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione. > se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato		Franco (spese di trasporto a carico della Getrag S.p.A.) ☐ Assegnato (spese di trasporto a carico del destinatario); ☒ Trasportatore:		AUTORIZZATO dal DIRGENTE di reparto <i>Donatella</i>(firma)			
Contenuto							
Tipo di imballaggio	Nr. colli	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Peso Kg.	Causale del trasporto
	01	TCU RSA cpl	2510261400	02	5012328016 5012328047	3,6	IR 117914 IR 117916
Centro di costo: 730		Consegna gratuita ? ☒ Si ☐ No ☐ Ordine acquisto (da indicare in caso di vendita)					
Data massima di arrivo presso il destinatario: ☒ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni							

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000117914
Receipt No.: 5011271782
Deliver note: 2435637

Date of inspection: 16.11.2022
Date of reception: 20.05.2021

Supplier

Robert Bosch GmbH
Robert Bosch ut 1
3000 Hatvan
Hungary

Quality Contact

Name: Vitangelo Santamaria
Phone:
E-Mail: Vitangelo.Santamaria@magna.com

Material

Material-No.: 2510261400
Description: TCU RSA cpl

Delivery Qty: 640
Tax ID number: HU26951542

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

Failure description: REMPL CALCULATEUR

Quality Notification Origin: Customer complain EKD

Quantity Affected: 1 Part
DATA MATRIX: 2105199102408911081502510261400?d
Transmission serial number: CTGAB93
Production date: 09/07/2021
Vers. 251/24.09-012
Distance covered: Km 1.002
Vin Number: VF1RJJL007UC308632
Customer: RENAULT DCT300

5012328067
1 pz

Containment Actions must be implemented and reported to MagnaPT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours.
MagnaPT STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to

following email: getrag.hotline.supplier@magna.com

Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com

In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity:

1

Redelivered quantity:

1

Best regards

Vitangelo Santamaria

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R. Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del
Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22