

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente**Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO**

Partita iva: IT04886850728

**Numero: 40000490
Data: 08.03.2022
Documento materiale: 5011834511
Ordine di acquisto: 5500033199

Creato da: ANGEAGL****Destinatario****KOYO Deutschland GmbH
Sos TR. MAGURELE N. 1
140003 ALEXANDRIA- ROMANIA
ROMANIA**

Partita iva: DE118629377

Luogo di destinazione**KOYO ROMANIA SA
Sos TR. MAGURELE N. 1
140003 ALEXANDRIA- ROMANIA
ROMANIA**

Partita iva: DE118629377

223900

922 EM ord. acq. Storno**Trasporto a mezzo vettore**

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	4	PZ	9000111673	Cuscinetto a rulli conici	0,904	KG

Aspetto**CARTONE****Nota****DHL 6451215993- IR 2'115288****Colli****1 PZ****Peso lordo****0,904 KG****Tipo trasporto****ID Trasporto****Incoterms****EXW****Vettore****DHL EXPRESS AWB 6451215993****Data e ora del ritiro****14.03.2022 11:37:36****Firma****Conducente****Destinatario**



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000115288
Receipt No.: 5010964362
Deliver note: 82646933

Date of inspection: 04.03.2022
Date of reception: 21.01.2021

Supplier

KOYO ROMANIA S.A.
Sos. TR. Magurele No. 1
140003 Alexandria 140003
Romania

Quality Contact

Name: Attn. Mr. Mircea George MITROI
/ Assistant QA Manager
Tel. +40 247306475

Material

Material-No.: 9000111673
Description: Tapered Roller Bearing Cone

Delivery Qty: 2430
Tax ID number: DE118629377

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

Failure description: Dim. 19,558 out of tolerance

Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line

Defect: dim. 19,558 out of tol

The total high of the assembly of the 2 components (9000111773 + 9000111673) is upper than the max limit

Stock: about 3.000 parts

Containment Actions must be implemented and reported to MagnaPT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. MagnaPT STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to

following email: getrag.hotline.supplier@magna.com

Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com

In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 4
Redelivered quantity: 4

Best regards

Attn. Mr. Mircea George MITROI

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R.Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del
Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22



Spedizione n. 20220118J23PO

Data 07/03/2022

Mittente (Nome, reparto)		Tommaso Lucchese Incoming Inspection (BQS4)					
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono)		KOYO ROMANIA S.A. Attn. Mr. Mircea George MITROI / Assistant QA Manager					
Luogo di destinazione (se diverso dal destinatario)		Sos. TR. Magurele No. 1 Alexandria 140003 Romania Tel. +40 247306475					
Spese di trasporto a carico di...		Fianco ☐ (spese di trasporto a carico della Getrag S.p.A.) Assegnato ☒ (spese di trasporto a carico del destinatario); Trasportatore: DHL EXPRESS 968856242		AUTORIZZATO dal DIRIGENTE di reparto (firma)			
Contenuto							
Tipo di imballaggio	Nr. coll.	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Peso Kg.	Causale del trasporto
CASTONI 20x10x10mm	1	Tapered Roller Bearing Cone	9000111673	4		0.5 kg	IR 2'115288
	1	Tapered Roller Bearing Outer Ring	9000111773	4		1 kg	IR 2'115289
Centro di costo: 730							
..... Consegna gratuita ? Si ☐ No ☐ Ordine acquisto (da indicare in caso di vendita)							
Data massima di arrivo presso il destinatario: ☒ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni							

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

KOYO ROMANIA
Mr Mircea george MITROI
Sos. TR. Magurele 1

140003 ALEXANDRIA Teleorman
Romania
+40247306475

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2022-03-14
Numero Spedizione: 6451215993
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 0,50kg
Volumetrico: 0,40kg
Tassabile: 0,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Thursday, 17 Mar, 2022
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 15,85 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: 2'115288
Numero di ritiro:

Contenuto

spare parts