Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

PMG FUESSEN GMBH
CHRISTIAN EIGLER
HIEBELERSTR. 4

87629 FUESSEN Bavaria
Germany
+4983625060

Dettagli Spedizione

Data Spedizione:	2022-08-31
Numero Spedizione:	5432230646
Tipo Servizio:	EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio:	My Own Package
Numero Colli:	1
Peso Totale:	0,20kg
Volumetrico:	0,40kg
Tassabile:	0,50kg
Valore assicurato:	
Condizioni commerciali:	

Info internazionali

Valore dichiarato:	
Codice per oneri e tasse:	
Stato tassabile:	Non-Dutiable
Data di consegna stimata:	Monday, 05 Sep, 2022
Codice promozionale:	

Info di pagamento

Tipo pagamento:	DHL Account Number
Codice pagante:	952206507
Codice per oneri e tasse:	
Charge Breakdown:	--,-- EUR
Servizi speciali:	Supplemento Carburante/ Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento:	I.R. 2-116998
Numero di ritiro:	

Contenuto

SPARE PARTS

2019 © Deutsche Post AG - All rights reserved

MAGNA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero:	**40001810**
Data:	**30.08.2022**
Documento materiale:	**5012150816**
Ordine di acquisto:	**5500046284**
Creato da:	MATTSART

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

PMG Fuessen GmbH
Hiebelerstraße 4
D-87629 FUESSEN
GERMANIA

Partita iva:

Luogo di destinazione

PMG Fuessen GmbH
Hiebelerstraße 4
D-87629 FUESSEN
GERMANIA

Partita iva:

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	0558709102	Blocker Ring Coated	0,052	KG

291362

Aspetto	Nota
CARTONE	I.R. 2-116998

Colli	Peso lordo	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
1 PZ	0,200 KG			

Vettore	Data e ora del ritiro	Firme
DHL EXPRESS	31.08.2022 08:10:58	
		Conducente
		Destinatario

MAGNA

Spedizione n.

Data 29/08/2022

Mittente (Nome, reparto)	*Marco Pellegrino* *Incoming Inspection (BWLQ4)*
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono) **Luogo di destinazione** (se diverso dal destinatario)	PMG Füssen GmbH Att.To (Mr.) Christian Eigler (Quality Manager) Hiebelerstr. 4; 87629 Füssen; Germany

Spese di trasporto a carico di... se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione, se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato	**Franco** ☐ (spese di trasporto a carico della Magna S.p.A.) **Assegnato** ■ (spese di trasporto a carico del destinatario); **Trasportatore:** **DHL 952206507 o. 140664298**	**AUTORIZZATO** dal **DIRIGENTE** di reparto .....(firma)

Contenuto

Tipo di imballaggio	*Nr. colli*	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce *(Obbligatorio x la dogana o assicurazione)*	Peso *Kg.*	Causale del trasporto
Cartone	1	Blocker Ring Coated	0558709102	1 Pz.		200 gr	l.r 2'116998
20x 10x	10 cm						

Centro di costo: 730

..... **Consegna gratuita ?** **Si** ☐ **No** ☐ **Ordine acquisto** (da indicare in caso di vendita)

Data massima di arrivo presso il destinatario: ■ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.

Quality Inspection Report

MAGNA

Inspection report No.: 200000116998
Receipt No.: 5012138186
Deliver note: 80377863

Date of inspection: 29.08.2022
Date of reception: 24.08.2022

Supplier

PMG Fuessen GmbH (Att To Mr Christian Eigler)
Hiebelerstraße 4
87629 Fuessen
Germany

Quality Contact

Name: Francesco Giovanniello
Phone:
E-Mail: Franco.Giovanniello@magna.com

Material

Material-No.: 0558709102
Description: Blocker Ring Coated

Delivery Qty: 110880
Tax ID number: DE128674453

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avaoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

Failure description:

Mix material. Componente PN 0558709102

Note: No need 8D – only to send back the part

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to
following email: getrag.hotline.supplier@magna.com
Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 1
Redelivered quantity: 1

Best regards

Francesco Giovanniello

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R.Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del
Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22

5012150816