



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

MAGNA PT BV & CO KG
//
Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1

74749 ROSENBERG, BADEN Baden-Wurt
Germany
+496295185178

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2022-07-04
Numero Spedizione: 4171726764
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 29,40kg
Volumetrico: 38,40kg
Tassabile: 38,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Wednesday, 06 Jul, 2022
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 161,25 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2/116561
Numero di ritiro:

Contenuto

SPARE PARTS

**Cedente**

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

Magna PT B.V. & Co. KG
Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1
D-74199 UNTERGRUPPENBACH
GERMANIA

Partita iva:

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero: **40001415**
Data: **04.07.2022**
Documento materiale: **5012061226**
Ordine di acquisto: **5500045779**


Creato da: **FABICORT**

Luogo di destinazione

Magna PT B.V. & Co. KG
Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1
D-74199 UNTERGRUPPENBACH
GERMANIA

Partita iva:

922 rejected material				Trasporto a mezzo vettore	
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto U.M.
001	11	PZ	2506444735	Albero di ingresso estern	16,731 KG
28/1315					
Aspetto			Nota		
BOX			I.R. 2/116561		
Colli	Peso lordo		Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
1 PZ	29,400 KG				
Vettore			Data e ora del ritiro		Firme
DHL EXPRESS			04.07.2022 12:22:25		
					Conducente
					Destinatario



Spedizione n.

Data 01/07/2022

Mittente (Nome, reparto)		<i>Lucchese Tommaso</i> <i>Incoming Inspection (BWLQ4)</i>					
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono)		Att.To (Mr.) Armin Häfner Magna PT B.V. & Co. KG - Hermann-Hagenmeyer-Straße 1 - 74749 Rosenberg, Germany					
Luogo di destinazione (se diverso dal destinatario)							
Spese di trasporto a carico di... ➤ se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione, ➤ se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato		Franco (spese di trasporto a carico della Magna S.p.A.) ☐ Assegnato (spese di trasporto a carico del destinatario); Trasportatore:		AUTORIZZATO dal DIRIGENTE di reparto (firma) <i>Lucchese</i>			
Contenuto							
Tipo di imballaggio	Nr. coll.	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Peso Kg.	Causale del trasporto
Box	1	Albero Ingresso Esterno	2506444735	11 Pz.		29,4	L.r 2116561
Centro di costo: 730							
.....		Consegna gratuita ?		Si ☐ No ☐ Ordine acquisto (da indicare in caso di vendita)			
Data massima di arrivo presso il destinatario:		☒ in 2 giorni		☐ in 4 giorni		☐ senza indicazioni	

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000116561

Receipt No.: 5012021301

Deliver note: 0007271832

Date of inspection:

30.06.2022

Date of reception:

14.06.2022

Supplier

Magna PT B.V. & Co. KG

Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1

74749 ROSENBERG

Germany

Quality Contact

Name:

Francesco Giovanniello

Phone:

E-Mail:

Franco.Giovanniello@magna.com

Material

Material-No.: 2506444735

Description: Input Shaft Outer

Delivery Qty:

1224

Tax ID number:

DE146126877

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.

We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.

In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

Failure description:

Ø 28,5 not working

Quality Notification Origin: Reject Line

Quantity Affected: 11 Part (Partial result)

Defect: Ø 28,5 not working

Delivery Number: 7271832

Note: 2 parts found in assy line and 9 parts found by internal selection.

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to

following email:

getrag.hotline.supplier@magna.com

Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com

In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity:

11

Redelivered quantity:

11

Best regards

Francesco Giovanniello

Magna PT S.p.A.

a socio unico

Via dei Ciclamini 4

I-70026 Modugno (Bari)

Tel. 080 - 5 85 81 11

Fax. 080 - 5 85 82 04

Subject to the activity of the direction
and coordination of

Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00

i.v.R. Imprese di Bari

C.F. e P.IVA 04886850728

REA 339886

www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del

Lavoro SpA

IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000

0000 0007 855

BIC code: BNLIITRR 6560 12

USD: Bank of America N.A.

IBAN code USD: GB64 BOFA 1650

5071 1710 20

BIC code: BOFAGB22

5012061226