



**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

**Cedente****Magna PT S.p.A.  
Via dei Ciclamini 4  
I-70026 MODUGNO**

Partita iva: IT04886850728

**Numero: 40001231  
Data: 10.06.2022  
Documento materiale: 5012014923  
Ordine di acquisto: 5500039990****Creato da: ANTOMOSC****Destinatario****Magna PT B.V. & Co. KG  
Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1  
D-74199 UNTERGRUPPENBACH  
GERMANIA**

Partita iva:

**Luogo di destinazione****Magna PT B.V. & Co. KG  
Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1  
D-74199 UNTERGRUPPENBACH  
GERMANIA**

Partita iva:

<b>922</b>	<b>rejected material</b>	<b>Trasporto a mezzo vettore</b>
------------	--------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	27	PZ	2506443735	Albero di ingresso intern	48,330	KG

291197

<b>Aspetto</b>		<b>Nota</b>			
RACK		I.R. 2/116032			
<b>Colli</b>	<b>Peso lordo</b>	<b>Tipo trasporto</b>	<b>ID Trasporto</b>	<b>Incoterms</b>	
1 PZ	48,330 KG				
<b>Vettore</b>		<b>Data e ora del ritiro</b>		<b>Firme</b>	
SCHWEITZER LOGISTIK		13.06.2022 12:55:42			
				Conducente	
				Destinatario	



Spedizione n.

Data 07/06/2022

<b>Mittente</b> (Nome, reparto)		Licchese Tommaso Incoming Inspection (BWLQ4)						
<b>Destinatario</b> (Indirizzo, persona da contattare, telefono)		Att.To (Mr.) Armin Häffner						
<b>Luogo di destinazione</b> (se diverso dal destinatario)		Magna PT B.V. & Co. KG - Hermann-Hagenmeyer-Straße 1 - 74749 Rosenberg, Germany						
<b>Spese di trasporto a carico di...</b>		<b>AUTORIZZATO</b> dal <u>DIRIGENTE</u> di reparto						
> se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione. > se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato		<input type="checkbox"/> <b>Franco</b> (spese di trasporto a carico della Magna S.p.A.) <input checked="" type="checkbox"/> <b>Assegnato</b> (spese di trasporto a carico del destinatario); <b>Trasportatore:</b>						
		<i>Tommaso Licchese</i>						
<b>Contenuto</b>	<b>Tipo di imballaggio</b>	<b>Nr. colli</b>	<b>Denominazione merce</b>	<b>Codice materiale</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Valore della merce</b> (Obbligatorio x la dogana o l'assicurazione)	<b>Peso Kg.</b>	<b>Causale del trasporto</b>
	BOX	1	Albero Ingresso Interno	2506443735	27 Pz.	INAV. 5012014923		l.r 2'116032
	Box	1	Ruota fissa 5M	2501443135	27 pz	5012014924		l.r 2'116032
	Box	1	Chart cuscinetto a sfere	2507606700	27 pz			l.r 2'116032
<b>Centro di costo: 730</b>				..... <b>Consegna gratuita ?</b> <input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>Ordine acquisto</b> (da indicare in caso di vendita)				
<b>Data massima di arrivo presso il destinatario:</b>				<input checked="" type="checkbox"/> in 2 giorni <input type="checkbox"/> in 4 giorni <input type="checkbox"/> senza indicazioni				

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.



# Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000116032  
Receipt No.: 5011918208  
Deliver note: 0007268303

Date of inspection: 10.05.2022  
Date of reception: 22.04.2022

## Supplier

Magna PT B.V. & Co. KG  
Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1  
74749 Rosenberg  
Germany

## Quality Contact

Name:  
Phone:  
E-Mail:

## Material

Material-No.: 2506443735  
Description: Input Shaft Inner

Delivery Qty: 1890  
Tax ID number: DE146126877

## Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.  
We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.  
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until **10.05.2022**

## Failure description: Diameter 25 out of tolerance

\*\*\*\*\* Up date 07/06/2022 \*\*\*\*\*  
Quantity Affected: 27 Part  
Defect: Scraps from assy line other parts for low assembly force  
\*\*\*\*\*

*low Dietro*

Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line

Quantity Affected: 91 Part  
Defect: Diameter 25 out of tolerance - Problem of low assembly force

Containment Actions must be implemented and reported to MagnaPT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. MagnaPT STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

**We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.**

Please send your containment actions in form of a 8D report to following email: [getrag\\_hotline\\_supplier@magna.com](mailto:getrag_hotline_supplier@magna.com)  
Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at [GETRAG.SMRT@magna.com](mailto:GETRAG.SMRT@magna.com)  
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

## Affected Quantity:

Claimed quantity: 91  
Redelivered quantity: 91

Best regards

0

Magna PT S.p.A.  
a socio unico  
Via dei Ciclamini 4  
I-70026 Modugno (Bari)  
Tel. 080 - 5 85 81 11  
Fax. 080 - 5 85 82 04  
Subject to the activity of the direction  
and coordination of  
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00  
i.v.R. Imprese di Bari  
C.F. e P.IVA 04886850728  
REA 339886  
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del  
Lavoro SpA  
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000  
0000 0007 855  
BIC code: BNLITRR 6560 12  
USD: Bank of America N.A.  
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650  
5071 1710 20  
BIC code: BOFAGB22