



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)	
D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996	
Numero:	4000806
Data:	27.03.2023
Documento materiale:	4967786466
Creato da:	ANGEGAGL

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

Musashi Hungary Manufacturing
Ercseny ut 1
H-2451 ERCSI

Partita iva:

Luogo di destinazione

Musashi Hungary Manufacturing
Ercseny ut 1
H-2451 ERCSI

Partita iva:

321415

541	UM da mag. a forn.LE	Trasporto a mezzo destinatario
-----	----------------------	--------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2510073215	Scatola differenziale pre	3,787	KG
Aspetto				Nota		
BOX				DHL 4780710465		
Colli		Peso lordo		Tipo trasporto		Incoterms
1 PZ		3,787 KG		ID Trasporto		EXW
Vettore				Data e ora del ritiro		Firme
				27.03.2023 12:19:58		
						Conducente
						Destinatario

AEOF: n. autorizzazione IT AEOF 17 1352



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

bbbs1@magna.com

Destinatario

MUSASHI HUNGARY MANUFACTURING
//
ERCSENY UT 1

2451 ERCSI
Hungary
+3625551800

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2023-03-27
Numero Spedizione: 4780710465
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 3,00kg
Volumetrico: 2,40kg
Tassabile: 3,00kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiabile
Data di consegna stimata: Wednesday, 29 Mar, 2023
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 48,05 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: LUCCHESI TOMMASO IR 2'119415
Numero di ritiro:

Contenuto

DIFFERENTIAL




Spedizione n. 202007201V6YJ
Data 25/03/2023

Mittente (Nome, reparto)		Lucchese Tommaso Qualità, Bsq4						
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono) Empfänger (Adresse, Ansprechpartner, Telefon)		Musashi Hungary Manufacturing Ltd. Ercseny ut 1 2451 Ercsi - Hungary						
Spese di trasporto a carico di... > se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione. > se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato		Franco (spese di trasporto a carico della Magna PT S.pa.) <input type="checkbox"/>	Assegnato (spese di trasporto a carico del destinatario) <input checked="" type="checkbox"/>					
AUTORIZZATO dal DIRIGENTE di reparto 	(firma)						
Contenuto	Tipo di imballaggio	Nr. colli	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Pes o Kg.	Causale del trasporto
			1693	2510073215	01	€		IR. 2'119415
Centro di costo:			Consegna gratuita ?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Ordine acquisto (da indicare in caso di vendita)		
Data massima di arrivo presso il destinatario:		<input checked="" type="checkbox"/> in 2 giorni	<input type="checkbox"/> in 4 giorni	<input type="checkbox"/> senza indicazioni				

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAMBULO PER IL MITTENTE.





Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000119415
 Receipt No.: 5011939124
 Deliver note: 0080005285

Date of inspection: 24.03.2023
 Date of reception: 03.05.2022

Supplier	Quality Contact
<u>Musashi Hungary Manufacturing Ltd.</u> <u>Ercseny ut 1</u> <u>2451 Ercsi</u> <u>Hungary</u>	Name: <u>Ruggero Doronzo</u> Phone: _____ E-Mail: <u>Ruggero.Doronzo@magna.com</u>

Material	
Material-No.: <u>2510073215</u> Description: <u>Differential Housing Pre Asm</u>	Delivery Qty: <u>2760</u> Tax ID number: <u>HU11979463</u>

Preliminary information for Supplier:
 While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
 We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.
 In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

Failure description: Pinion gear washer broken
 Quality Notification Origin: Customer Complaint

Quantity Affected: 01 Part
 Defect: Pinion gear washer broken
 Mileage: 766 Miles
 Transmission serial: 93667
 Production date of transmission: 10/05/2022
 DMC: 22032091024337115931P2510073215

541 -> 4967786466
542 -> 4967786467

Containment Actions must be implemented and reported to Magna P.T. Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours.
 Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.
 Please send your containment actions in form of a 8D report to following email: getrag.hotline.supplier@magna.com
 Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com
 In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:
 Claimed quantity: 1
 Redelivered quantity: 1

Best regards

Magna PT S.p.A. a socio unico Via dei Ciclamini 4 I-70026 Modugno (Bari) Tel. 080 - 5 85 81 11 Fax. 080 - 5 85 82 04 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH	Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00 I.v.R. Imprese di Bari C.F. e P.IVA 04886850728 REA 339886 www.magna.com	EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855 BIC code: BNLIITRR 6560 12 USD: Bank of America N.A. IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20 BIC code: BOFAGB22
---	--	---