Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

viviana.consalvo@magna.com

Destinatario

Schaeffler México Servicios S. de R.L. de C.V
Nayeli Flores
Av. Resurrección Norte No. 12
Parque Industrial Resurrección

72920 PUEBLA PUEBLA
Mexico
+522222296809

Dettagli Spedizione

Data Spedizione:	2023-02-03
Numero Spedizione:	8552952693
Tipo Servizio:	EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio:	My Own Package
Numero Colli:	1
Peso Totale:	23,40kg
Volumetrico:	28,80kg
Tassabile:	29,00kg
Valore assicurato:	
Condizioni commerciali:	FCA

Info internazionali

Valore dichiarato:	156,12 EUR
Codice per oneri e tasse:	Receiver
Stato tassabile:	Dutiable
Data di consegna stimata:	Friday, 10 Feb, 2023
Codice promozionale:	

Info di pagamento

Tipo pagamento:	DHL Account Number
Codice pagante:	113812703
Codice per oneri e tasse:	Receiver Will Pay
Charge Breakdown:	242,36 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/WY/ Duties and Taxes Unpaid/ Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento:	INSPECTION REPORT 2/118567
Numero di ritiro:	

Contenuto

DUAL CLUTCH FOR AUTOMOTIVE MARKET

2019 © Deutsche Post AG - All rights reserved

MAGNA

Ship to Address
SCHAEFFLER TRANSMISIÓN,S. DE R.L.DE C Av. Resurrección Norte No. Fraccionamiento Industrial Resurrección 72920 Puebla MESSICO

Sold to Address
SCHAEFFLER TRANSMISIÓN,S. DE R.L.DE C Av. Resurrección Norte No. Fraccionamiento Industrial Resurrección 72920 Puebla MESSICO

PRO-FORMA INVOICE	
n. - num.	4
del - date	31/01/2023

Through bank	Condizioni di pagamento Payment terms

Codice articolo Code number	Disegno Part number	Quantità Quantity	Prezzo Unit Unit price	Importo totale Total value
Descripiton	Part Number			
Dual Clutch	2500183910	1	156,12	156,12
USD	28/01/2023 1,0861	32	4M	
Ir 2/118567				
Material not in compliance				
peso kg 23,4				

Imponibile	Aliquota IVA	Imposta
	0%	0

Totale Imponibile	USD 156,12
Totale Documento	€UR 143,74

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
C. F. e P. IVA 04886850728

MAGNA

Spedizione n. 202001168098R

Data 27/01/2023

Mittente (Nome, reparto)	*Pellegrino Marco* *Incoming Inspection (BWLQ4)*
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono) **Luogo di destinazione** (se diverso dal destinatario)	**Mr.** Nayeli Flores Schaeffler Transmisión S. de R.L. de C.V. Av. Resurrección Norte No. 12, Parque Industrial Resurrección Puebla, México | C.P. 72920

Spese di trasporto a carico di...
- se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione,
- se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato

Franco ☐ (spese di trasporto a carico della Getrag S.p.A.)

Assegnato ■
- (spese di trasporto a carico del destinatario); **Trasportatore:**
- **FedEx account:** 167 6821 20
  DHL account: 96 52 02 02 4

AUTORIZZATO dal **DIRIGENTE** di reparto

....
.....(firma)

Contenuto

Tipo di imballaggio	*Nr. colli*	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce *(Obbligatorio x la dogana o assicurazione)*	Peso *Kg.*	Causale del trasporto
Cartone SU PEDANA	1	Dual Clutch	2500183910	01 Pz.		23,4	I.R. 2'118567
60X60X40cm							

Centro di costo: 730

..... **Consegna gratuita ?** **Si** ☐ **No** ☐ **Ordine acquisto** (da indicare in caso di vendita)

Data massima di arrivo presso il destinatario: ■ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.

Mov. (541) 4966495260 – 4966495262

Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000118567
Receipt No.: 5012383007
Deliver note: 22765290

Date of inspection: 27.01.2023
Date of reception: 02.01.2023

Supplier

SCHAEFFLER TRANSMISIÓN,S. DE R.L.DE
Av. Resurrección Norte No. 12
72920 Puebla
Mexico

Quality Contact

Name:
Phone:
E-Mail:

Material

Material-No.: 2500183910
Description: Dual Clutch

Delivery Qty: 624
Tax ID number:

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avaoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until 12.02.2023

Failure description: Clutch Sistem NOK

Quality Notification Origin: Customer Complaint

Quantity Affected: 01 part
Defect: Stong Noises at start of vehicle, smell of burn

DMC: 211117.12733349.M000340.2500183910

Containment Actions must be implemented and reported to Magna Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours.
Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to
following email: getrag.hotline.supplier@magna.com
Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 1
Redelivered quantity:

Best regards

0

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R.Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del
Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22