

**Cedente**

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita Iva: IT04886850728

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero: 40000701
Data: 15.03.2023
Documento materiale: 5012543390
Ordine di acquisto: 5500040351
Creato da: FABICORT

Destinatario

Magna PT B.V. & Co. KG
Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1
D-74199 UNTERGRUPPENBACH
GERMANIA

Partita Iva:

Luogo di destinazione

Magna PT B.V. & Co. KG
Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1
D-74199 UNTERGRUPPENBACH
GERMANIA

Partita Iva:

72153

922 REJECT MATERIAL				Trasporto a mezzo vettore	
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto U.M.
001	9	PZ	2501652200	Chart Corona	28,629 KG
Aspetto				Nota	
PLASTIC PALLET				2/119057	
Colli		Peso lordo		Tipo trasporto	ID Trasporto
1 PZ		28,629 KG			
Vettore				Data e ora del ritiro	Firma
DHL 4316318554				16.03.2023 09:07:54	
					Conducente
					Destinatario



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

bbbs1@magna.com

Destinatario

MAGNA PT BV & CO KG
MR ARMIN HAFFNER
Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1

74749 ROSENBERG, BADEN Baden-Wurt
Germany
+496295185178

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2023-03-16
Numero Spedizione: 4316318554
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 58,00kg
Volumetrico: 57,60kg
Tassabile: 58,00kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Monday, 20 Mar, 2023
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 228,98 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2/119041
Numero di ritiro:


Contenuto

RING GEAR FOR TRANSMISSION



Spedizione n.

Data 15/03/2023

Mittente (Nome, reparto)		Lucchese Tommaso Incoming Inspection (BWLQ4)						
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono) Luogo di destinazione (se diverso dal destinatario)		Att.To (Mr.) Armin Häffner Magna PT B.V. & Co. KG Hermann-Hagenmeyer-Straße 1, 74749 Rosenberg, Germany						
Spese di trasporto a carico di... > se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione, > se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato		Franco (spese di trasporto a carico della Magna S.p.A.) <u>Assegnato</u> (spese di trasporto a carico del destinatario); Trasportatore:		AUTORIZZATO dal DIRIGENTE di reparto 				
Contenuto	Tipo di imballaggio	Nr. colli	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Peso Kg.	Causale del trasporto
	Cartone	1	Corona	5012513387	4		58	l.r 2'119041
	Cartone	1	Corona	2501652200	9			l.r 2'119057
	80x60x60 cm			5012513390				
Centro di costo: 730								
Consegna gratuita ? Si ☐ No ☐ Ordine acquisto (da indicare in caso di vendita)								
Data massima di arrivo presso il destinatario: ☐ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni								

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000119057

Receipt No.: 5012497449

Deliver note: 0007289217

Date of inspection:

03.03.2023

Date of reception:

24.02.2023

Supplier

Magna PT B.V. & Co. KG (Att Armin Haffner)

Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1

74749 UNTERGRUPPENBACH

Germany

Quality Contact

Name:

Francesco Giovannello

Phone:

E-Mail:

Franco.Giovannello@magna.com

Material

Material-No.: 2501652200

Description: Ring Gear Chart

Delivery Qty:

936

Tax ID number:

DE146126877

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.

We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.

In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

06.03.2023

Failure description: Missing honing (see Ir 2'119041)

Quality Notification Origin: Selection Activity

Total Scraps: 9 parts

Defect_1: Missing Honing on Teeth

Quantity Affected: 4 Part (Partial result)

Delivery Number: 7289217

Defect_2: Nicks on Teeth

Quantity Affected: 5 Part (Partial result)

Delivery Number: 7289662

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to

following email:

getrag.hotline.supplier@magna.com

Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com

In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity:

9

Redelivered quantity:

9

Best regards

Francesco Giovannello

Magna PT S.p.A.

a socio unico

Via dei Ciclamini 4

I-70026 Modugno (Bari)

Tel. 080 - 5 85 81 11

Fax. 080 - 5 85 82 04

Subject to the activity of the direction

and coordination of

Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00

i.v.R. Imprese di Bari

C.F. e P.IVA 04886850728

REA 339886

www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del

Lavoro SpA

IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000

0000 0007 855

BIC code: BNLIITRR 6560 12

USD: Bank of America N.A.

IBAN code USD: GB64 BOFA 1650

5071 1710 20

BIC code: BOFAGB22