



Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero: **40000352**
Data: **10.02.2023**
Documento materiale: **5012465303**
Ordine di acquisto: **5500040346**

Creato da: **ANGEGAGL**

Destinatario

ROLLAX GmbH & Co. KG
Max-Planck-Strasse 21
D-32107 BAD SALZUFLEN
GERMANIA

Partita iva: DE123997747

Luogo di destinazione

ROLLAX GmbH & Co. KG
Max-Planck-Strasse 21
D-32107 BAD SALZUFLEN
GERMANIA

Partita iva: DE123997747

32146

922	REJECT MATERIAL	Trasporto a mezzo destinatario
------------	------------------------	--------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	9009014476	Perno elastico calibrato	0,038	KG
Aspetto				Nota		
CARDBOARD				I.R. 2/118782		
Colli		Peso lordo		Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
1 PZ		0,038 KG				
Vettore				Data e ora del ritiro		Firme
DHL 4083208360				16.02.2023 11:41:32		
						Conducente
						Destinatario

Chiuso



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

viviana.consalvo@magna.com

Destinatario

ROLLAX
MR BORN
Max-Planck-Strasse 21

32107 Bad Salzuflen Nordrhein-Westfalen
Germany
+495222963300

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2023-02-16
Numero Spedizione: 4083208360
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 0,10kg
Volumetrico: 0,40kg
Tassabile: 0,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Monday, 20 Feb, 2023
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 17,53 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2/118782
Numero di ritiro:

Contenuto

PLUNGER FOR AUTOMOTIVA MARKET



Spedizione n.

Data 10/02/2023

Mittente (Nome, reparto)		Tommaso Lucchese Incoming Inspection (BQS4)						
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono)		TO att. Mr Born ROLLAX GmbH & Co. KG Max-Planck-Strasse 21 32107 Bad Salzuflen Germany						
Luogo di destinazione (se diverso dal destinatario)								
Spese di trasporto a carico di...		Franco (spese di trasporto a carico della Getrag S.p.A.) ☐ Assegnato (spese di trasporto a carico del destinatario); Transportatore:		AUTORIZZATO dal DIRIGENTE di reparto (firma)				
Tipo di imballaggio		Nr. colli	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Peso Kg.	Causale del trasporto
		01	Plunger	9009014476	01		kg 0,100	IR 118782
Contenuto								20x10x10
Centro di costo: 730		Consegna gratuita ? Si ☐ No ☐ Ordine acquisto (da indicare in caso di vendita)						
Data massima di arrivo presso il destinatario:		in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni						

SI PREGA DI COMPIARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE
IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000118782

Receipt No.: 5012419583

Deliver note: 80241572

Date of inspection:

10.02.2023

Date of reception:

20.01.2023

Supplier

ROLLAX GmbH & Co. KG

Max-Planck-Strasse 21

32107 Bad Salzungen Germany

TO att. Mr Born

Quality Contact

Name:

Vitangelo Santamaria

Phone:

E-Mail:

Vitangelo.Santamaria@magna.com

Material

Material-No.: 9009014476

Description: Plunger

Delivery Qty:

21000

Tax ID number:

DE123997747

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.

We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.

In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

Failure description: Plunger 9009014476 not complete

Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line

Quantity Affected: 01 Part (Partial result)

Defect: Plunger 9009014476 not complete

Stock: about 42.000 parts

Containment Actions must be implemented and reported to MagnaPT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. MagnaPT STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to

following email:

getrag.hotline.supplier@magna.com

Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com

In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity:

1

Redelivered quantity:

1

Best regards

Vitangelo Santamaria

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R.Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del
Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1850
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22