

**Cedente**

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

Magna PT B.V. & Co. KG
Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1
D-74199 UNTERGRUPPENBACH
GERMANIA

Partita iva:

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero: **40000344**
Data: **09.02.2023**
Documento materiale: **5012462379**
Ordine di acquisto: **5500045779**

Creato da: **FABICORT**

Luogo di destinazione

Magna PT B.V. & Co. KG
Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1
D-74199 UNTERGRUPPENBACH
GERMANIA

Partita iva:

922	REJECT MATERIAL	Trasporto a mezzo vettore
------------	------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2506444735	Albero di ingresso estern	1,521	KG
321521						

Aspetto		Nota			
CARDBOARD		I.R. 2/118742			
Colli	Peso lordo	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms	
1 PZ	1,521 KG				
Vettore		Data e ora del ritiro		Firme	
DHL 2636949781		09.02.2023 18:19:51			
				Conducente	
				Destinatario	



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

viviana.consalvo@magna.com

Destinatario

MAGNA PT BV & CO KG
ARMIN HAEFFNER
Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1

74749 ROSENBERG, BADEN Baden-Wurt
Germany
+496295185178

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2023-02-10
Numero Spedizione: 2636949781
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 1,80kg
Volumetrico: 2,40kg
Tassabile: 2,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Tuesday, 14 Feb, 2023
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 33,49 EUR


Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: TOMMASO LUCCHESI
Numero di ritiro:

Contenuto

INPUT SHAFT OUTER



Data 08/02/2023

Mittente (Nome, reparto)		Tommaso Lucchese Incoming Inspection (BQS4)					
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono) Luogo di destinazione (se diverso dal destinatario)		To Att. Armin Haefner Magna PT B.V. & Co. KG Hermann-Hagenmeyer-Straße 1 74749 Rosenberg, Germany OFFICE +49 6295 18 5124					
Spese di trasporto a carico di... ➤ se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione, ➤ se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato		Franco ☐ (spese di trasporto a carico della Getrag S.p.A.) Assegnato ☒ (spese di trasporto a carico del destinatario); Trasportatore: AUTORIZZATO dal DIRIGENTE di reparto <i>Donatella</i>(firma)					
Contenuto							
Tipo di imballaggio	Nr. coll	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Peso Kg.	Causale del trasporto
	01	Input Shaft Outer	2506444735	01			IR 2'118742
						Kg 11.8	
						30x20x20	
Centro di costo: 730							
Consegna gratuita ? Si ☐ No ☐ Ordine acquisto (da indicare in caso di vendita)							
Data massima di arrivo presso il destinatario: ☒ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni							

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000118742
Receipt No.: 5012429519
Deliver note: 0007286954

Date of inspection: 08.02.2023
Date of reception: 25.01.2023

Supplier

Magna PT B.V. & Co. KG
Hermann-Hagenmeyer-Straße 1
74749 Rosenberg, Germany
To Att. Armin Haeffner

Quality Contact

Name: Vitangelo Santamaria
Phone:
E-Mail: Vitangelo.Santamaria@magna.com

Material

Material-No.: 2506444735
Description: Input Shaft Outer

Delivery Qty: 648
Tax ID number: DE146126877

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

Failure description: INFO REPORT Int. diam. 30.5 undersized

INFO REPORT

Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line

Quantity Affected: 01 Part (Partial result)

Defect: 01 Input Shaft Outer 2506444735 with internal diameter Ø30.5 undersized (The value at drawing is 30.5 ±0.1, real value is 30.364 mm).

Stock: about 800 parts

Containment Actions must be implemented and reported to MagnaPT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. MagnaPT STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to

following email: getrag.hotline.supplier@magna.com

Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com

In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity:

1

Redelivered quantity:

1

Best regards

Vitangelo Santamaria

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)

Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04

Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R. Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del
Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22

5012429519