

**Cedente**

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

Schaeffler Technologies AG & C
Georg-Schäfer-Strasse 30
D-97421 SCHWEINFURT
GERMANIA

Partita iva:

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero: **40000253**
Data: **31.01.2023**
Documento materiale: **5012441024**
Ordine di acquisto: **5500038853**

Creato da: **ANTOMOSC**

Luogo di destinazione

FAG MAGYYARORSZAG IPARI KFT
HATAR UT 1/D
D-4031 DECEBRECEN
GERMANIA

Partita iva:

922	REJECT MATERIAL	Trasporto a mezzo vettore
------------	------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	5	PZ	9000112573	Ralla interna cuscinetto	0,750	KG

321408

Aspetto		Nota			
CARDBOARD					
Colli	Peso lordo	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms	
1 PZ	0,750 KG	-			
Vettore		Data e ora del ritiro		Firme	
DHL 9802386915		02.02.2023 16:07:11			
				Conducente	
				Destinatario	



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

viviana.consalvo@magna.com

Destinatario

FAG MAGYARORSZAG IPARI
NOVAK ZOLTAN
Hatar ut 1

4031 Debrecen
Hungary
+3652581500

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2023-02-03
Numero Spedizione: 9802386915
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 1,50kg
Volumetrico: 2,40kg
Tassabile: 2,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Tuesday, 07 Feb, 2023
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 41,94 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: MARCO PELLEGRINI
Numero di ritiro:

Contenuto

SPARE PARTS FOR AUTOMOTIVE MARKET



Spedizione n. 202001168098R

Data 26/01/2023

Mittente (Nome, reparto)		Marco Pellegrino Supplier Quality Assurance, Transmission Systems Magna Powertrain Magna PT S.p.A. Via dei Ciclamini, 4 70026 Modugno (BA), Italy OFFICE +39 080 5858263 (internal: 2263) Marco.Pellegrino@magna.com						
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono)		Novák Zoltán Hungary, 4031 Debrecen, Határ út 1/D FAG Magyarországi Ipari Kft.						
Luogo di destinazione (se diverso dal destinatario)								
Spese di trasporto a carico di... se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione, se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato		Franco (spese di trasporto a carico della Getrag S.p.A.) ☐ Assegnato (spese di trasporto a carico del destinatario); Trasportatore: TNT-20961		AUTORIZZATO dal DIRIGENTE di reparto  (firma)				
Contenuto	Tipo di imballaggio	Nr. coll.	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Peso Kg.	Causale del trasporto
Cartone	1		Cuscinetto	9000112573	5 Pz.		1,5kg	I.R. 117918
Centro di costo:								
Consegna gratuita ? Si ☐ No ☐ Ordine acquisto (da indicare in caso di vendita)								
Data massima di arrivo presso il destinatario: ☒ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni								

SI PREGA DI COMPIARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE
IN CASO DI INCOMPLETEZZA DI DATI NON SI DARA' SEGUITO ALLA SPEDIZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO PER IL MITTENTE.



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000117918

Receipt No.: 5012287648

Deliver note: 22734569

Date of inspection:

16.11.2022

Date of reception:

02.11.2022

Supplier

Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Georg-Schäfer-Strasse 30

97421 Schweinfurt

Germany

Quality Contact

Name:

Vitangelo Santamaria

Phone:

E-Mail:

Vitangelo.Santamaria@magna.com

Material

Material-No.: 9000112573

Description: Tapered roller bearing inner ring

Delivery Qty:

Tax ID number:

DE291636029

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.

We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.

In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

Failure description:

Dragtorque G7 M in analog 40C

*****Update 26/01/2023 +5 pcs*****

*****Update 05/01/2023 +3 pcs*****

Dragtorque G7 M in analog 40C only to send back the parts

Quantity Affected: 2.726 Parts

Inv. 501244 1023

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to

following email:

getrag.hotline.supplier@magna.com

Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com

In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity:

2729

Redelivered quantity:

2729

Best regards

Vitangelo Santamaria

Magna PT S.p.A.

a socio unico

Via dei Ciclamini 4

I-70026 Modugno (Bari)

Tel. 080 - 5 85 81 11

Fax. 080 - 5 85 82 04

Subject to the activity of the direction
and coordination of

Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00

i.v.R. Imprese di Bari

C.F. e P.IVA 04886850728

REA 339886

www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del

Lavoro SpA

IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000

0000 0007 855

BIC code: BNLITRR 6560 12

USD: Bank of America N.A.

IBAN code USD: GB64 BOFA 1650

5071 1710 20

BIC code: BOFAGB22