

VALLADOLID 30004163



RENAULT NISSAN MITSUBISHI

Bordereau de livraison: A0000706047

From:	To:
0091017300 - MONTAGE VAVALLA	0026984500 - MAGNA MODUG
VALLADOLID MONTAJE RENAULT ESPANA SA AVENIDA DE MADRID N19 47	MAGNA PT SPA VIA DEI CICLAMINI 4 ZONA INDUSTRIALE
47008 VALLADOLID	70026 MODUGNO
ESPAGNE	ITALIE
For RENAULT SAS3	
	Date: 2023-01-27
Identifiant transport: P027624604	Inmatriculations: xa675fp/xa675fp

EMBALLAGE VIDE

Matière	Type d'emballage	Masse unitaire (kg)	Quantité
METALLIC	MFM—1353	180.000	50

Total (kg): 9000.000

EMBALLAGE PLEIN

Matière	Type d'emballage	Masse unitaire (kg)	Quantité
---------	------------------	---------------------	----------

Total (kg):

Numéro du document de transport:

Expéditeur:

Tampon:

Point intermédiaire 1 Tampon 1	Point intermédiaire 2 Tampon 2 OPERADOR DE TRANSPORTE MAGNA TRUCK, C.I.F.: B-98035422 C/ Cortes Valencianas, n° 4 - I 46470 MASSANASA (Valen) Teléfono: 605 56 64 37 TRACTORA. 9159 HDY - R:	Point intermédiaire 3 Tampon 3 MAGNA MAGNA PT SPA Via dei Ciclamini
Commentaire:	Commentaire:	Commentaire:

XA 675 FP

C.I.F. e P.M.A 04866830720



CHECKLIST DESCARGA LATERAL ACL2 (Internos y Externos)

OPERARIO

FIRMA

DÍA DE LA SEMANA

FECHA

L	M	X	J	V

SEGURIDAD

SI NO

- ▶ Chófer con EPI's puestos
- ▶ Chófer en zona segura
- ▶ Calzos puestos
- ▶ Llaves en cajetín
- ▶ Techo levantado

OBSERVACIONES

ESTADO DE LA MERCANCÍA

SI NO

- ▶ Se observa mercancía caída
- ▶ Se observa mercancía mojada
- ▶ Algún contenedor dañado

OBSERVACIONES

- ▶ Se observan contenedores mal apilados o caídos
- ▶ Se observan piezas movidas dentro de los contenedores

- ▶ Se observan contenedores mal apilados o caídos
- ▶ Se observa la lona abombada*

* Muy probablemente los contenedores estén movidas dentro del remolque

F-05VA-ACL-44 Rev.01 Checklist descarga lateral ACL2



CHECKLIST DESCARGA LATERAL ACL2 (Internos y Externos)

OPERARIO

FIRMA

DÍA DE LA SEMANA

FECHA

L	M	X	J	V

SEGURIDAD

SI NO

- ▶ Chófer con EPI's puestos
- ▶ Chófer en zona segura
- ▶ Calzos puestos
- ▶ Llaves en cajetín
- ▶ Techo levantado

OBSERVACIONES

ESTADO DE LA MERCANCÍA

SI NO

- ▶ Se observa mercancía caída
- ▶ Se observa mercancía mojada
- ▶ Algún contenedor dañado

OBSERVACIONES

- ▶ Se observan contenedores mal apilados o caídos
- ▶ Se observan piezas movidas dentro de los contenedores

- ▶ Se observan contenedores mal apilados o caídos
- ▶ Se observa la lona abombada*

	X
	X

* Muy probablemente los contenedores estén movidas dentro del remolque

F-05VA-ACL-44 Rev.01 Checklist descarga lateral ACL2

