

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente**Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO**

Partita iva: IT04886850728

**Numero: 1379
Data: 22.08.2024
Documento materiale: 9900001379
Creato da: GIACCARL****Destinatario****Service Gru s.r.l.
Contrada Fondo la Cornola 123
I-70026 MODUGNO BA**

Partita iva: 05841000721

Luogo di destinazione**Service Gru s.r.l.
Contrada Fondo la Cornola 123
I-70026 MODUGNO BA**

Partita iva: 05841000721

XXX RIPARAZIONE				Trasporto a mezzo destinatario	
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto U.M.
010	1	PZ		motore f100I2	0,000
402126					
Aspetto			Nota		
A VISTA			AACSIG. DICIAULA (COORD.)		
Colli	Peso lordo		Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
1 PZ	0,000 KG				
Vettore			Data e ora del ritiro		Firme
			22.08.2024 11:10:20		
					Conducente
					Destinatario

Magazzinieri Silo

Da: Di-Ciaula, Angelo
Inviato: giovedì 22 agosto 2024 11:15
A: Magazzinieri Silo; Magazzino Service Gru srl (magazzino@servicegru.it)
Cc: De-Pinto, Vincenzo; ITB_DG_B/Coordinatori-Manutenzione
Oggetto: invio per riparazione motore centrifuga sls10557

Cari, potete inviare in conto riparazione il motore della centrifuga sls10557 presso service gru ,
codice motore f100l
grazie