

Spett. (Cod. 859)

MAGNA PT S.P.A.

Via Dei Ciclamini, 4

70026 MODUGNO

BA

Destinazione Diversa:

MAGNA PT S.P.A.

Via Dei Ciclamini, 4

70026 MODUGNO

(BA)

Tipo Documento D.D.T.	Nr.Docum. 39	Data Docum. 23-05-2025	Cod.Cli 859	Codice Fiscale e Partita Iva 04886850728/04886850728	Modalita' Pagamento 44 BONIFICO BANCARIO 90GG F.M.	Pag. 1
Banca di appoggio			Nome Agente 24		Valuta Docum. EURO	
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	C.IVA
IMAN	Vs.Ord.4800010145 DEL 18.02.2025 Richiedente Sig.: GRAMEGNA S.-LANDRISCINA L. PREVENTIVA POMPA SV300 CD1 CD2 CD3 CD4 - FORNO 10_PREV.4674/A	PZ	1,00			8
IMAN	PREVENTIVA POMPA GXS750+2600F GR.1 - FORNO 10_PREV.4675/A	PZ	1,00			8
IMAN	PREVENTIVA POMPA GXS750+2600F GR.2 - FORNO 10_PREV.4676/A	PZ	1,00			8
ANDRIA Cod.For. <u>20 GIU. 2025</u> "Ricevuto con riserva e verifica" Firma Leggibile <u>[Firma]</u>						
Causale Trasporto VENDITA 			Aspetto Dei Beni A VISTA 		Spedizione a Mezzo MITTENTE 	
Totale Colli 4 	Totale Peso 0,000 	Porto FRANCO 	Data Trasporto 23-05-2025 	Ora Iniz. Trasporto 07:53 		
Annotazioni e Variazioni			Firma del Conducente <u>[Firma]</u>			
Vettore, Residenza o Domicilio			Data Ritiro	Ora Del Ritiro	Firma del Destinatario	
					Firma del Vettore	

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9
Sede operativa e dest. merce: S.P. 231 Km. 49,955
76123 ANDRIA (BT)

Tel./Fax 0883.566848

www.officinedipalma.com

info@officinedipalma.com

DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNAPT SPA
MODUGNO (BA)

Referente: G RAMEGNA - LANDRISCINA

RAPPORTO INTERVENTO

N. 1 DATA 02/05/2025

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,00	08,00	14,30		

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO 10: PREVENTIVA POMPE GX5750+2600F GR.1

NICOLA DI PALMA - JDID BR. - AMELIO R.

DESCRIZIONE LAVORI

Le attività eseguite sono: smontaggio della tubazione - smontaggio collettore - pulizia delle parti presso area lavaggio - sblocco dei lobi - prova meccanica della rotazione - lavaggio interno - sostituzione delle guarnizioni - prova meccanica - controllo vano interno silenziatore esterno - montaggio di tutti i componenti - avviamento - assistenza vuoto - consegna.

Cod. For. 9220/1
20 GIU. 2025
"Esecuto con riserva e verifica"
Firma [firma]
Leggibile

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T. N° <u>39</u>	ODA4800010145		PREV. 4675/A	

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

DI PALMA
di Di Palma Raffaele & C.

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9 Tel./Fax 0883.566848
Sede operativa e dest. merce: www.officinedipalma.com
S.P. 231 Km. 49,955 info@officinedipalma.com
76123 ANDRIA (BT) **f** DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNAPT SPA
MODUGNO (BA)

GRAMEGNA - LANDRISCINA

Referente:

RAPPORTO INTERVENTO

N. 2 DATA 03/05/2015

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,00	08,00	14,30		

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO 10: PREVENTIVA POMPE GXS750+2600F GR.2

NICOLA DI PALMA - JDID BR. - AMELIOR.

DESCRIZIONE LAVORI

Le attività eseguite sono: smontaggio della tubazione - smontaggio collettore - pulizia delle parti presso area lavaggio - sblocco dei lobi - prova meccanica della rotazione - lavaggio interno - sostituzione delle guarnizioni - prova meccanica - controllo vano interno silenziatore esterno - montaggio di tutti i componenti - avviamento - assistenza vuoto - consegna.

RICETTA
Cod. For. 20 GIU. 2015
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma [firma]
Leggibile [firma]

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T. N° <u>39</u>	ODA4800010145		PREV. 4676/A	

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

DI PALMA
di DI PALMA RAFFAELE & C.

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9 Tel./Fax 0883.566848
Sede operativa e dest. merce: www.officinedipalma.com
S.P. 231 Km. 49,955 info@officinedipalma.com
76123 ANDRIA (BT)  DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA S. LANDRISCINAL.

RAPPORTO INTERVENTO

N. 3 DATA 03/05/2025

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
06,00	07,00	18,00		

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO: SV300 CD1 CD2 CD3 CD4 - PREVENTIVA

IDID BRAIM - NICOLA DI PALMA - VITANO STRA S.

DESCRIZIONE LAVORI

MESSA IN SICUREZZA - SCARICO OLIO - SMONTAGGIO CARTER DI PROTEZIONE VENTOLA -
SMONTAGGIO VENTOLA - SMONTAGGIO SCAMBIATORE - CONTROLLO PERDITE VARIE -
ATTIVITA' DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI VARI COMPONENTI PRESSO AREA ADIBITA -
SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO OLIO - PULIZIA E CONTROLLO PERDITA OLIO -
RABBOCCO OLIO MONTAGGIO DI TUTTE LE PARTI INTERESSATE - AVVIAMENTO E
RISCALDAMENTO - PULIZIA AREA - CONSEGNA.


Cod. Fcr. 00000
20 GIU. 2025
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile [Signature]

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T. N° <u>39</u>	ODA4800010145		PREV. 4674/A	

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA


DI PALMA S.a.s.
di Di Palma Raffaele & C.

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)