

**Report di Intervento Esterno**

Indicare sulla corrispondenza e sui pagamenti

Nr. di service	Codice Cliente	Data
42998178	50008563	22.05.2025

Receipt No.: 1040007085

Cliente
Magna PT S.p.A.
Via Dei Ciclamini, 4
Modugno BA 70026
Italy

Indirizzo Cliente
Magna PT S.p.A.
Via Dei Ciclamini, 4
Modugno BA 70026
Italy

Vs. Ordine 4500674043

Persona di riferimento: Fabrizio Baldassarre

Service Engineer: Francesco Pisacane

Servizio svolto: Field S PM E

Osservazioni: Health Check

periodo: 22.05.2025 - 22.05.2025

Numero di Commessa: 305070127

Numero di attrezzatura	S/N	P/N	Descrizione
ED17220327	180646192	GSN152300000	GXS750/2600F MK2 HV MD SE SK

Descrizione del guasto

Eseguito HC Pro su GXS750/2600F sn 200394164 e GXS750/2600F sn 180646192. Intervento eseguito con Pompe in marcia senza anomalie. Acquisiti i dati di tutte le pompe installate. Effettuato HC su GXS 750/2600F sn 240530128 e GXS 750/2600F sn 230111726 con acquisizione dei log interni che verranno analizzati. Seguiranno report dettagliati dopo l'analisi dei dati acquisiti.

Osservazioni del cliente**Orari**

Data	Da	A	Pausa	Ore	Attività	Kilometri
22.05.2025	08:00	11:00	00:00	03:00	Viaggio standard	
22.05.2025	11:00	16:30	00:00	05:30	Lavoro standard	
22.05.2025	16:30	19:30	00:00	03:00	Viaggio standard	

attività

punto di vista	Azioni
0020	VISUAL INSPECTION FOR DAMAGE AND LEAKAGE
0030	OBSERVE EXCESSIVE NOISE/TEMP./VIBRATION
0040	CHECK OIL LEVEL AND TOP UP AS REQUIRED
0050	CHECK PUMP CONNECTIONS, SECURE AS NEEDED
0060	CHECK AND CLEAN Y-STRAINER
0070	VISUAL INSPECTION OF N2 PURGE

Cod. For. 91015391

09 LUG. 2025

"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma
Leggibile


**Report di Intervento Esterno**

Indicare sulla corrispondenza e sui pagamenti

Nr. di service	Codice Cliente	Data
42998178	50008563	22.05.2025

Receipt No.: 1040007085

0080	CHECK AND CLEAN PUMP EXHAUST PIPE
0090	OPERATIONAL AND PERFORMANCE CHECK
0100	PROVIDE SERVICE REPORT
0110	Health Check



Signature technician

Luigi landriscina