

Spett. (Cod. 859)
MAGNA PT S.P.A.
 Via Dei Ciclamini, 4
 70026 MODUGNO BA
 Destinazione Diversa:
MAGNA PT S.P.A.
 Via Dei Ciclamini, 4
 70026 MODUGNO (BA)

Tipo Documento D.D.T.	Nr.Docum. 86	Data Docum. 30-09-2025	Cod.Cli 859	Codice Fiscale e Partita Iva 04886850728/04886850728	Modalita' Pagamento 40 BONIFICO BANCARIO 60GG F.M.	Pag. 1
---------------------------------	------------------------	----------------------------------	-----------------------	--	--	------------------

Banca di appoggio	Nome Agente	Valuta Docum.
	24	EURO

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	C.IVA
MAN	Vs.Ord.4800010144 DEL 18.02.2025 Richiedente Sig.: GRAMEGNA S.-LANDRISCINA L. PREVENTIVA POMPA SV300 CD1 CD2 - FORNO 9_PREV.4730/A	PZ	1,00			8

MAGNA

Cod.For.

04 NOV. 2025

"Ricevuto con riserva e verifica"


Firma
Leggibile

Causale Trasporto VENDITA	Aspetto Dei Beni A VISTA	Spedizione a Mezzo MITTENTE
-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Totale Colli 1	Totale Peso 0,000	Porto FRANCO	Data Trasporto 30-09-2025	Ora Iniz. Trasporto 19:05
--------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Annotazioni e Variazioni	Firma del Conducente
--------------------------	--------------------------

Vettore, Residenza o Domicilio	Data Ritiro	Ora Del Ritiro	Firma del Destinatario
			Firma del Vettore

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9 Tel./Fax 0883.566848
Sede operativa e dest. merce: www.officinedipalma.com
S.P. 231 Km. 49,955 info@officinedipalma.com
76123 ANDRIA (BT)  DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA
MODUGNO (BA)

GRAMEGNA S. LANDRISCINAL.

Referente:

RAPPORTO INTERVENTO

N. 4 DATA 29/09/2025

MANUTENZIONE: ORDINARIA STRAORDINARIA IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
06,00	07,00	17,00		

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO 9: SV300 CD1 CD2 - PREVENTIVA

NICOLA DI PALMA - SINISI - AMELIO

DESCRIZIONE LAVORI

~~MESSA IN SICUREZZA - SCARICO OLIO - SMONTAGGIO CARTER DI PROTEZIONE VENTOLA - SMONTAGGIO VENTOLA - SMONTAGGIO SCAMBIATORE - CONTROLLO PERDITE VARIE - ATTIVITA' DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI VARI COMPONENTI PRESSO AREA ADIBITA - SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO OLIO - PULIZIA E CONTROLLO PERDITA OLIO - RABBOCCO OLIO MONTAGGIO DI TUTTE LE PARTI INTERESSATE - AVVIAMENTO E RISCALDAMENTO - PULIZIA AREA - CONSEGNA.~~

Cod. For. 429661

04 NOV. 2025

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma Leggibile [Firma]

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITA	NOTE
D.D.T. N° 86	ODA4800010144		PREV. 4730/A	

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il kilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

DI PALMA
di Di Palma Raffaele & C.

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)