



**Main
tech**
maintenance and technology

Via delle Ortensie, 10
70026 - Modugno (BA)
P.IVA 05691610728
tel. & fax 080/5315358
mob. +39 348 15 22 860
tecnico@maintechsrl.it

N. 474/MC
DATA 17/09/2025

CLIENTE	MAGNA PT SPA	TIPOLOGIA IMPIANTO			
PRESSO	VIA DEI CICLAMINI, 4 70026 MODUGNO (BA)	ELETTRICO	GAS	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	25.11.14				X
N. ORDINE	4500703834	X	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
APPARECCHIATURA (mod. e SN)	MOTOCONDENSANTE RHOSS N°2 + CONDIZ. A CASSETTA matr. A8604302036-B		MANUTENZIONE STRAORDINARIA		



DESCRIZIONE LAVORO	
ISPEZIONE PERIODICA SU APPARECCHIATURE CONTENI GAS REFRIGERANTI - Regolamento (UE) 2024/573	
STRUMENTAZIONE ADOPERATA	
CERCAFUGHE TESTO mod. 316-3 matr. 2020 1259	
SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO	
Codice Fiscale: 05691610728 Denominazione: MAIN TECH S.R.L. Certificato: 326/13	
PERSONALE CERTIFICATO CHE HA ESEGUITO L'INTERVENTO	
MARCOTRIGIANO ANGELO, MRCNGL74R24F284Q ID PATENTINO ICIM-CFP-005818-01	
 Cod.For. <u>96015338</u> 17 OTT. 2025 "Ricevuto con riserva e verifica" Firma <u>ANGELO MARCOTRIGIANO</u> Leggibile <u>ANGELO MARCOTRIGIANO</u>	

QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITA'	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO
NESSUNA PERDITA.

NOME	ORE LAVORO ORD	ORE LAVORO STRAO	NOTTURNO	FESTIVE
MARCOTRIGIANO	2			

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE
nessuna perdita

Firma leggibile del tecnico  MAIN TECH S.R.L.	FIRMA DEL CLIENTE  Magna PT SPA Via dei Ciclamini, 4 70026 Modugno (BA)
Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.	

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGGIOR
PRESSO	GRUPPO STILIA
COMMESSA	25 H
MODELLO	PROSTILIA
MATRICOLA	UEX/26 H

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

SEME 1860/1302036-B

DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUATO CORREZIONE DA UO8MA RUMORE SIA
LA VIBRA ESPETIVA F.OAS GITE DA D.P.R.
NOSTRUM 224 GA ESITO A SEPARAZIONE FOGA
RISULTATO ESEGUITO DA MAGGIOR SU REGIMANO
RAT ICIAL - GP - 005318-01

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
M. ROMANO	00				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE "Ricevuto con riserva e verifica"

Cod.For.

17 SET. 2005

Firma
Leggibile

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA</u>
PRESSO	<u>GEORG STALL</u>
COMMESSA	<u>CS M M</u>
MODELLO	<u>AMARET + P.H.S.S</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GATE DI VOSSA ALLIATE SA
A MANUTENZIONE INTERNA CON LA PLACCA
IN OGGETTO DI INTERVENTO E PERMANENTE
DI MANUTENZIONE


QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>LA ROSMARIO</u>	<u>04</u>				
<u>BRUNO</u>	<u>04</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>





Main tech

maintenance and technology

MAIN TECH srl
Via delle Ortensie, 10 Zona Industriale - 70026 Modugno BARI
tel./fax. 080/5315358 e-mail: tecnico@maintechsrl.it
pec: maintech@pec.it CCIAA di Bari n. 434199
P.IVA e c.f. 05691610728 codice SDI MSUXCR1

Member of CIBQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
Regolamento (UE)
n. 2015/2087 Gas Fluorurati
ad Effetto Serra

APPARECCHIATURA CENTRO STERIL

OPERATORE F. REGOMUSO

~~HYPER~~ PHOS-CARRIER

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
☐	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
☐	Controllo livello olio	
☒	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
☐	Test di acidità sull'olio ove possibile	
☒	Lavaggio batterie condensanti	
☐	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☐	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

☒	Pulizia filtri aria	
☐	Cambio feltrina	
☒	Controllo rumorosità ventilatore	
☒	Controllo assorbimenti elettrici	
☒	Lavaggio batterie evaporanti	
☐	Lavaggio griglie	
☒	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
☒	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data 26/09/20