



Spett. (Cod. 859)
MAGNA PT S.P.A.
Via Dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO BA
Destinazione Diversa:
MAGNA PT S.P.A.
Via Dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)

Tipo Documento D.D.T.	Nr.Docum. 58	Data Docum. 30-06-2025	Cod.Cli 859	Codice Fiscale e Partita Iva 04886850728/04886850728	Modalita' Pagamento 40 BONIFICO BANCARIO 60GG F.M.	Pag. 1
Banca di appoggio			Nome Agente 24		Valuta Docum. EURO	
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	C.IVA
MAN	Vs.Ord.4800010144 DEL 18.02.2025 Richiedente Sig.: GRAMEGNA S.-LANDRISCINA L. PREVENTIVA POMPA GXS750+2600F GR.2 -FORNO 9_4705/A	PZ	1,00			8
MAN	PREVENTIVA POMPA GXS750+2600F GR.1 -FORNO 9_4706/A	PZ	1,00			8
MAN	F9 - LAVAGGIO CHIMICO IMP. RAFFRED. GXS 750+2600F GR.1_4707/A	PZ	1,00			8
MAN	F9- LAVAGGIO CHIMICO IMP. RAFFRED. GXS 750+2600F GR.2_4708/A	PZ	1,00			8
 Cod.For. <u>91022611</u> 28 LUG. 2025 "Ricevuto con riserva e verifica" Firma Leggibile <u>[Firma]</u>						
Causale Trasporto VENDITA			Aspetto Dei Beni A VISTA		Spedizione a Mezzo MITTENTE	
Totale Colli 4	Totale Peso 0,000	Porto FRANCO	Data Trasporto 30-06-2025	Ora Iniz. Trasporto 17:39		
Annotazioni e Variazioni			Firma del Conducente			
Vettore, Residenza o Domicilio			Data Ritiro	Ora Del Ritiro	Firma del Destinatario	
					Firma del Vettore	

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9 Tel./Fax 0883.566848
Sede operativa e dest. merce: www.officinedipalma.com
S.P. 231 Km. 49,955 info@officinedipalma.com
76123 ANDRIA (BT)  DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA - LANDRISCINA

RAPPORTO INTERVENTO

N. 1 DATA 04/07/2025

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,30	08,30	16,30		

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO 9: LAVAGGIO CHIMICO GX5750+2600F Gr.2

NICOLA DI PALMA - SINISI - AMELIOR.

DESCRIZIONE LAVORI

Le attività eseguite sono: Intercettazione valvole su tubazioni di alimentazione acqua di raffreddamento; Lavaggio dei 07 circuiti di raffreddamento del gruppo di pompaggio con liquido disincrostante; Apertura valvole intercettate; Prove di funzionalità dei circuiti acqua di raffreddamento. Pulizia area - consegna.

AL MAGNA
Cod. For. 9162061
29 LUG. 2025
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma [Signature]
Leggibile

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T. N° 58	ODA_4800010144		PREV. 4708/A	

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

DI PALMA
di Di Palma Raffaele & C.

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9 Tel./Fax 0883.566848
Sede operativa e dest. merce: www.officinedipalma.com
S.P. 231 Km. 49,955 info@officinedipalma.com
76123 ANDRIA (BT)  DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT.SPA
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA - LANDRISCINA

RAPPORTO INTERVENTO

N. 03 DATA 04/07/2025

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,30	08,30	16,30		

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO 9: LAVAGGIO CHIMICO GX5750+2600F Gr.1

NICOLA DI PALMA - SINISI - AMELIO R.

DESCRIZIONE LAVORI

Le attività eseguite sono: Intercettazione valvole su tubazioni di alimentazione acqua di raffreddamento; Lavaggio dei 07 circuiti di raffreddamento del gruppo di pompaggio con liquido disincretante; Apertura valvole intercettate; Prove di funzionalità dei circuiti acqua di raffreddamento. Pulizia area - consegna.

MAGNA
Cod. For. 91229611
29 LUG. 2025
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma [Signature]
Leggibile

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T. N° <u>58</u>	ODA <u>4800010144</u>		PREV. <u>4707/A</u>	

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA  **DI PALMA** S.a.s.
di DI PALMA RAFFAELE & C.

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9 Tel./Fax 0883.566848
Sede operativa e dest. merce: www.officinedipalma.com
S.P. 231 Km. 49,955 info@officinedipalma.com
76123 ANDRIA (BT)  DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA - LANDRISCINA

RAPPORTO INTERVENTO

N. 02 DATA 04/07/2025

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,00	08,00	16,30		

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO 9: PREVENTIVA POMPE GX5750+2600FGR.1

NICOLA DI PALMA - SINISI - AMELIO R.

DESCRIZIONE LAVORI

Le attività eseguite sono: - smontaggio della tubazione - smontaggio collettore - pulizia delle parti presso area lavaggio - sblocco dei lobi - prova meccanica della rotazione - lavaggio interno - sostituzione delle guarnizioni - prova meccanica - controllo vano interno silenziatore esterno - montaggio di tutti i componenti - avviamento - assistenza vuoto - consegna.

AR MAGNA
Cod. For. 9102265
19 LUG 2025
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile [Signature]

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T. N° 58	ODA 4800010144		PREV. 4706/A	

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il kilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

DI PALMA
di Di Palma Raffaele & C.

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9 Tel./Fax 0883.566848
Sede operativa e dest. merce: www.officinedipalma.com
S.P. 231 Km. 49,955 info@officinedipalma.com
76123 ANDRIA (BT) **f** DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNAPT SPA
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA - LANDRISCINA

RAPPORTO INTERVENTO

N. 01 DATA 04/07/2025

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,00	08,00	16,30		

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO 09: PREVENTIVA POMPE GX5750+2600 FGR.2

NICOLA DI PALMA - SINISI - AMELIO R.

DESCRIZIONE LAVORI

Le attività eseguite sono: - smontaggio della tubazione - smontaggio collettore - pulizia delle parti presso area lavaggio - sblocco dei lobi - prova meccanica della rotazione - lavaggio interno - sostituzione delle guarnizioni - prova meccanica - controllo vano interno silenziatore esterno - montaggio di tutti i componenti - avviamento - assistenza vuoto - consegna.

DI PALMA
Cod. For. 010001
29 LUG. 2025
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma [Signature]
Leggibile [Signature]

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T. N° 58	ODA 4800010144		PREV. 4705/A	

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

DI PALMA
di Di Palma Raffaele & C.

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)