



SERVICE GRU S.R.L.

Sede Legale/Operativa: Contrada Fondo la Cornola, 123 - 70026 MODUGNO (BA)

Tel.Fax: Telefono: 080.5324911

e-mail: info@servicegru.com web: www.servicegru.it

Partita IVA: 05841000721 Codice Fiscale: 05841000721

Reg.Imprese di BARI N.05841000721

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96 Comma 3)

Tipo documento Documento di trasporto		Numero 0/369	Data 06/11/2025	Pag. / Tot.pag. 1/1
Codice Cliente 154	Partita IVA 04886850728	Codice fiscale 04886850728		
Causale del trasporto C/RIPARAZIONE	Spedizione a cura del	Porto	Agente	
Annotazioni				

Destinazione della merce (se diversa dal destinatario)

I D E M

Spett.

MAGNA PT SPA

VIA DEI CICLAMINI, 4
70026 MODUGNO (BA)
Italia

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo un.	Sconti	Imp.Netto	IVA
-----------------	-------------	------	----------	------------	--------	-----------	-----

RIF NS PREV 315 DEL 10/10/2025
RIF VS DDT 2329 DEL 06/11/2025
RIF VS ORD N° 4500719762

RIPARAZIONE DI:

GEFRW11076


VENTILATORE DUSTER CON:
- SMONTAGGIO
- SOSTITUZIONE MOTORE
- PULIZIA
- MONTAGGIO
- PROVE DI FUNZIONAMENTO

PZ

1,000

91

REF. ABBATEPAOLO



ATTENZIONE: Controllare l'esatta intestazione del documento, della Partita IVA e/o Codice Fiscale. In caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 DPR 26-10-72 n° 633.

Informativa Art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016

I dati personali sono utilizzati per finalità connesse ad adempimenti contrattuali e/o di legge ovvero per ottemperare a disposizioni impartite da Autorità.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

* I prezzi unitari contrassegnati con * sono Iva Inclusa

Aspetto esteriore dei beni A VISTA		N. Colli 1	Peso in Kg	Mezzo di trasporto	Data e ora di inizio trasporto 06/11/2025 12:52:00
VETTORE: Ditta, Residenza, Domicilio					Data e Ora ritiro merce
Firma del Vettore	Firma del Conducente	Firma del Destinatario			